

### VIII. Tilskud til Kunst og Videnskab.

#### A. Teatre.

##### 1. *Det kgl. Teater og Kapel. a. Teaterbygningen m. v.*

##### 1. *Vedligeholdelse.* R. 39 344 Kr., B. 36 800 Kr., F. 42 000 Kr.

Beløbet til Vedligeholdelse forhøjedes paa F. L. for Finansaaret 1942—43 med 15 pCt. til 36 800 Kr. (jfr. R. T. 1940—41 Till. A., Sp. 1881—82). Beløbet foreslaas nu efter Indstilling fra den kgl. Bygningsinspektør forhøjet til 42 000 Kr. — dels under Hensyn til almindelige Prisstigninger, dels under Hensyn til de stadige Reparationer af Teatrets Zinktage, hvorved bemærkes, at der paa Finansloven for Finansaaret 1940—41 var bevilget et Beløb paa 26 700 Kr. til delvis Fornyelse af Taget (jfr. R. T. 1939—40, Till. A., Sp. 1785—86). Dette Arbejde blev imidlertid paa Grund af Materialevanskeligheder indskrænket til Fornyelse af Skotrender etc. til et Beløb af kun 6500 Kr., og da der ikke for Tiden vil være Mulighed for en generel Fornyelse, maa det anses for rimeligt, at Reparationsudgifterne vil stige væsentligt, ikke mindst under Hensyn til, at Teatret maa kræve Loftet vel vedligeholdt for ikke at faa Skader paa det nyistandsatte Loft over Tilskuerpladsen.

##### 2. *Hovedstandsættelser.* R. 217 818 Kr., B. 123 500 Kr., F. 68 900 Kr.

Teatrets Toiletter kan ikke siges at tilfredsstille Tidens Fordringer, og en Fornyelse og Forbedring maa anses for at være højst paakrævet. Der søges derfor til Fornyelse af 8 Toiletter i Forhuset et Beløb af 16 000 Kr.

I Teatrets Facademure er enkelte Steder fremkommet Revner, fordi Funderingen, som er Træpæle, nogle Steder svigter. Det vil derfor være nødvendigt, at der paa det Sted, hvor Svagheden synes at være, foretages en Optrækning og Undersøgelse af Pælefunderingen samt eventuelt en Forstærkning. Til dette Formaal søges i Henhold til et af den kgl. Bygningsinspektør udarbejdet Overslag 8000 Kr.

I Henhold til Ønsker fra Brandvæsenet og for at forbedre Varme- og Ventilationsforholdene søges til Tætning af Kroneskakten og Opsætning af Skillerum paa Krone-loftet et Beløb af 1200 Kr.

Da Fordampningen af Syren fra Akkumulatorbatterierne i Forbindelse med Fugten fra Væggene, der ligger under Gadeniveauet, ødelægger Kalken, som falder ned i Akkumulatorerne og beskadiger disse, og da Teatrets Akkumulatorbatterier, som forsyner Nødbelysningen med Strøm, er særdeles kostbare og ikke for Tiden lader sig erstatte, søges til Flisebelægning i Akkumulatorrummet 1900 Kr.

Gulvet i Balletfoyeren (lille Dansesal) er meget gammelt og saa gennemslidt, at man har maattet forny enkelte Brædder. Da Gulvet ikke yder noget fast Underlag og derfor er saare uheldigt som Øvelsesplads for Danseskolerne, er en Fornyelse stærkt paakrævet. Til dette Formaal søges et Beløb af 2000 Kr.

Kontoen opføres herefter med 16 000 Kr. + 8000 Kr. + 1200 Kr. + 1900 Kr. + 2000 Kr. = 29 100 Kr.

##### 3. *Afgifter.* R. 23 516 Kr., B. 24 000 Kr., F. 24 000 Kr.

##### b. *Driften.*

##### 1. *Driftstilskud.* R., B. og F. 500 000 Kr.

##### 2. *Tillæg til Pensioner og Understøttelser efter Lov af 1. Maj 1923.* R. 30 799 Kr., B. 32 000 Kr., F. 32 000 Kr.

##### 3. *Tilskud til Landsskolescenen.* R., B. og F. 6000 Kr.

#### B. Det kgl. danske Musikconservatorium.

##### R. 50 006 Kr., B. 40 000 Kr., F. 104 000 Kr.

Det kgl. danske Musikconservatorium har gennem en lang Aarrække kæmpet med store økonomiske Vanskeligheder, hvilket har medført, at Konservatoriet har set sig nødsaget til at aflønne sine Lærere med uforholdsmæssige lave Lønninger, til at arbejde med et meget indskrænket Undervisningstimetal, til at opretholde høje Elevpenge, der har hvilet tungt paa de studerende, til kun at opretholde et ret begrænset Antal Fripladser og til i det hele at arbejde med et meget stramt Budget. (Lærerlønnen udgør 4 Kr. + for