

Anm. til § 14: Indenrigsministeriet.

Til III. Statens Bygningsvæsen.

	Overført...	35 988 Kr.
4. <i>Ejendommen Amaliegade 23—25.</i>		
Udermuring af Ejendommens sydvestlige Hjørne.....	13 725	—
5. <i>Charlottenlund Slot.</i>		
Istandsættelse af Slottets Facader.....	6 308	—
6. <i>Frederiksborg Slot.</i>		
a. Istandsættelse af Sandsten og Murværk.....	44 309	—
b. Afstøbning af Figurer, Vaabenskjold, Relief og Søjlekapitæl.....	10 290	—
7. <i>Fredensborg Slot.</i>		
a. Henlægning af Terrazzogulv samt Ændring af ingeniørmæssige Installationer i Østre Ottekant.....	6 410	—
b. Indretning af Værksted for Maskinmesteren samt af Toiletrum i Maskinhuset.....	7 166	—
	Ialt...	<u>124 196 Kr.</u>

Til 1. a. Flisebelægningen paa Kørebanen og Fortovene i Prins Jørgens Gaard ved Christiansborg Slot har i Tidens Løb sat sig ret betydeligt. Den væsentlige Del af Flisebelægningen maa omlægges, og Gaardens Bordursten og hele Fortovet langs Slotskirken og en Del af Thorvaldsens Museum samt Højesteret oprettes, samtidig med at Gaardens Lygter restaureres og istandsættes. Hertil vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 14 265 Kr., der herved søges bevilget.

Til 1. b. Til paakrævet Istandsættelse af Jerngitteret ved Christiansborgs indre Slotsgaard, herunder Omsætning af de granitbeklædte Piller, vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 8778 Kr., der herved søges bevilget.

Til 2. Til nødvendig Istandsættelse af Brolægningen i Kancellibygnings Gaard vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 6915 Kr., der herved søges bevilget.

Til 3. Til paakrævet Udermuring af Hovedportens Udbygning i Gaarden ved Frederik den VIII's Palæ vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 6030 Kr., der herved søges bevilget.

Til 4. Det sydvestlige Hjørne og Langsiden ind til den første Udbygning (15 m) ved Ejendommen Amaliegade 23—25 samt Partiet mellem de 2 Udbygninger (19 m) paa Tilbygningen til Sidefløjen har sat sig ganske betydeligt. Til Udermuring af Hjørnet samt til Reparation af Revner vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 13 725 Kr., der herved søges bevilget.

Til 5. Til paakrævet Istandsættelse af Facaderne paa Charlottenlund Slot vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 6308 Kr., der herved søges bevilget.

Til 6. a. Til en paakrævet Istandsættelse af Sandsten og Murværk paa Frederiksborg Slot vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 44 309 Kr., der herved søges bevilget.

Til 6. b. Fra vedkommende Bygningsinspektør har man modtaget Indstilling om, at der til Fortsættelse af Arbejderne med Afstøbning af Figurer m. v. ved Frederiksborg Slot med Henblik paa eventuel senere Restaurering i Finansaaret 1945—46 foretages Afstøbning af Figurer m. v. paa Galleriets Frontespice, af Vaabenskjoldet over Døren i Kirkefløjen, af Relief'et over Møntporten samt af Søjlekapitælet ved Porten til S-Broen. Hertil vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 10 290 Kr., der herved søges bevilget.

Til 7. a. I Fortsættelse af Arbejdet med Udskiftning af den i Tidens Løb stærkt medtagne Asfaltbelægning paa Fredensborg Slot har man fra vedkommende Bygningsinspektør modtaget Indstilling om, at der i Opvaskerum m. v. i Østre Ottekant henlægges Terrazzo samtidig med, at de ingeniørmæssige Installationer ændres. Hertil vil der ifølge Overslag medgaa et Beløb af 6410 Kr., der herved søges bevilget.

Til 7. b. I Maskinhuset ved Fredensborg Slot foreslaas indrettet et stærkt paakrævet Værksted for Maskinmesteren ved Slottet samt Toiletrum. Til disse Arbejder vil der ifølge Overslag medgaa et Beløb af 7166 Kr., der herved søges bevilget.