

Til 1. Ved Finansloven for Finansaaret 1946—47 blev der til Reparation af den mest medtagne Del af Brolægningen i den indre Slotsgaard ved Christiansborg Slot, ca. 1800 m², bevilget et Beløb af 10 600 Kr., jfr. Anmærkningerne til Forslag til nævnte Lov Sp. 1163—64.

Til Omsætning af den resterende Del af Brolægningen, der ikke ligger over de med Jernbetonkonstruktioner overdækkede Rum, ca. 1700 m², vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 11 000 Kr., der herved søges bevilget.

Til 2. a. Til paakrævet Istandsættelse af ialt 9 Hoved- og Køkkenporte mod Slotspladsen paa Christian den VII.s, Christian den VIII.s, Christian den IX.s og Frederik den VIII.s Palæ, vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 5267 Kr., der herved søges bevilget.

Til 2. b. Til Maling og Istandsættelse af Vinduer og udvendige Døre mod Haven og Slotspladsen paa Christian den VII.s Hovedpalæ og Pavillonerne vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 8778 Kr., der herved søges bevilget.

Til 3. Til nødvendig Istandsættelse af Hegnsmuren i Rosenborg Have mod Sølvgade samt til Maling af Jerngitrene mod Kronprinsessegade og Gothersgade vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 10 275 Kr., der herved søges bevilget.

Til 4. Da Sorgenfri Slot, der tidligere har haft eget Elektricitetsværk, stadig er indrettet med en Elektricitetsspænding paa 110 Volt, har det vist sig meget vanskeligt at fremskaffe Motorer og elektriske Brugsgenstande til Slottet.

Det maa derfor anses for ønskeligt, at Driftsspændingen paa Sorgenfri Slot i Lighed med, hvad der er Tilfældet ved de øvrige kongelige Slotte, der tidligere har haft egne Elektricitetsværker, ændres til den normale Driftsspænding. Dette vil tillige medføre, at en Luftledning, som gennem Damebygningen forsyner Hovedslottet med Elektricitet, og som virker skæmmende og rummer et betydeligt Risikomoment, vil kunne fjernes. Til dette Arbejde vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 13 000 Kr., der herved søges bevilget.

Til 5. Ved F. L. for Finansaaret 1940—41, blev der til Fornyelse og Istandsættelse af Lynaflederanlægget paa Frederiksborg Slot med tilhørende Bygninger bevilget et Beløb af 9100 Kr., jfr. Anmærkninger til Forslag til nævnte Lov, Sp. 1049—1050.

Som Følge af Krigen og de dermed opstaaede Materiale vanskeligheder blev dette Arbejde imidlertid stillet i Bero.

Ifølge revideret Overslag maa der til de nævnte Arbejder nu paaregnes at ville medgaa et Beløb af 13 600 Kr., der herved søges bevilget.

Til 6. Asfaltbelægningen foran Garagerne i Vogngaarden ved Fredensborg Slot er revnet og ujævn, og Brolægningen i den øvrige Del af Gaarden er stærkt medtaget. Til Fornyelse af Asfaltbelægningen og til Omsætning af Brolægningen i den øvrige Del af Gaarden vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 9900 Kr. der herved søges bevilget.

Til 7. En stærkt fremskreden Forvitring af Tagstenene paa den østre Sidefløj af Esrumkloster har medført, at det i de senere Aar har været forbundet med betydelige Vanskeligheder at forhindre Regnvandet i at trænge gennem Bygningens Lofter.

Det vil derfor være nødvendigt at foretage en fuldstændig Omlægning og delvis Fornyelse af Taget.

Til dette Arbejde vil ifølge Overslag medgaa et Beløb af 13 820 Kr., der herved søges bevilget.

4. *Nødvendige, mindre Hovedstandsættelsesarbejder o. lign.* R. 36 936 Kr., B. og F. 40 000 Kr.

5. *Skatter og Afgifter.* R. 250 227 Kr., B. 255 000 Kr., F. 265 000 Kr.

6. *Rengøring.* R. 622 656 Kr., B. 602 000 Kr., F. 658 000 Kr.

Forøgelsen skyldes stigende Priser paa Rengøringsmidler samt Lønreguleringer og Inddragning af Ejendommen, Holbergsgade 23, under Bygningsdirektoratets Forvaltning.