

Skolens Kedelanlæg er saaledes i Øjeblikket i Stand til at besørge Skolens Opvarmning; men da det Brændselmateriale, der siden Krigens Begyndelse har været til Raadighed, har tæret særdeles meget paa alle Staalpladekedler, maa man forudse den Mulighed, at ogsaa den anden af Skolens ældre Kedler (13 m<sup>2</sup>), der er meget gammel, kan gaa i Stykker midt i en Fyringsperiode. Saafremt dette Uheld skulde indtræffe, vilde Skolen komme i en meget vanskelig Situation, og Skolens Rektor og dens tilsynsførende Arkitekt har derfor andraget om, at der maa blive stillet et Beløb af 5 000 Kr. til Raadighed til Reparation af den ovenfor omhandlede Kedel paa 18 m<sup>2</sup>. Denne Kedel kan ved en Reparation sættes i god brugbar Stand, og Reparationen, der som nævnt vil medføre en Udgift paa ca. 5 000 Kr., er saa meget billigere end en eventuel Nyanskaffelse, at Reparationen maa anses for økonomisk forsvarlig, hvortil kommer, at det, saafremt et Uheld skulde indtræffe med en af de i Brug værende Kedler, maa forventes at blive meget vanskeligt at erhverve en ny Kedel.

Undervisningsministeriet har forelagt Sagen for Statens Bygningsdirektorat, der har anbefalet Skolens Indstilling.

Undervisningsministeriet kan for sit Vedkommende ligeledes tiltræde Indstillingen, og man skal derfor under Henvisning til det anførte med Finansministeriets Tilslutning anmode det ærede Finansudvalg om ved 2den Behandling i Folketinget af Forslaget til Finansloven for Finansaaret 1947—48 at ville fremsætte følgende Ændringsforslag som stillet af Undervisningsministeriet.

Til § 21 II. E. Statsskolerne. 2. Udgift. i. 1. Vedligeholdelse.  
Beløbet forhøjes med ..... 5 000 Kr.

M. HARTLING.

Til Folketingets Finansudvalg.

Hans Kjems,  
kst. Fm.

Forslaget tiltrædes.

150) II. E. 2. i. 2. Roskilde Katedralskole. Skrivelse fra Undervisningsministeren:

Undervisningsministeriet. København, den 10. Februar 1947.

Journ. Nr. 465/44.

Ved et Eftersyn af Kedelanlægget i Roskilde Katedralskole har det vist sig, at der paa Grund af Tæring i Forbindelse med Anvendelse af indenlandsk Brændsel er opstaaet en Utæthed i et Røgrør i en i 1941 opstillet 40 m<sup>2</sup> stokerfyret Kedel.

Hvor vidt Tæringerne er fremskredet i den paagældende Kedel, vil det ikke være muligt at konstatere uden betydelige Bekostninger og Afbrydelse af Anlæggets Drift, men det er ikke usandsynligt, at den stedfundne Gennemtæring er et isoleret Fænomen, og at de øvrige Kedelrør vil kunne holde hele den indeværende Fyringssæson.

Efter Fyringssæsonens Ophør bør Kedelrørene imidlertid udskiftes, og efter et af den kgl. Bygningsinspektør godkendt Overslag vil Udgifterne hertil andrage nedennævnte Beløb:

Materialer og Arbejds løn .....	ca. 3 300 Kr.
Uforudselige Udgifter .....	- 200 —
Ingeniørtilsyn .....	- 200 —
	<hr/>
	ca. 3 700 Kr.

Under Henvisning hertil skal man med Finansministeriets Tilslutning herved anmode det ærede Finansudvalg om ved 2den Behandling i Folketinget af