

eftersyn skulle foretages alene ved justervæsenets foranstaltning. Dette ville medføre en ret stor forøgelse af justervæsenets medarbejderstab og en tilsvarende forøgelse af justervæsenets udgifter. Under hensyn til det betænkelige i for tiden at forøge antallet af tjenestemænd har man paa foranledning af forvaltningsnævnet ført forhandlinger med justitsministeriet om muligheden for på mere effektiv måde end hidtil at benytte politiet som bistand for justervæsenet ved gennemførelsen af tilsynet med måle- og vejerredskaber, og justitsministeriet og politiet har givet tilsagn om, at sådan bistand vil kunne ydes. Det foreslås derfor, at det tekniske eftersyn skal foretages af justervæsenet i samarbejde med politiet, således at de nærmere regler for dette samarbejde fastsættes af handelsministeriet efter forhandling med justitsministeriet. Ved disse regler er det iøvrigt tanken at fastsætte, at eftersynet af måle- og vejerredskaberne hos de statsautoriserede vejere og målere, således som det har været tilfældet i de senere år, udelukkende skal påhvile justervæsenet, ligesom det er tanken, at eftersynet af de mere komplicerede måle- og vejerredskaber bl. a. på slagterier og mejerier samt visse engrosvirksomheder fortrinsvis skal foretages af justervæsenet. Forvaltningsnævnet har intet fundet at bemærke til den foreslaede Ordning.

I § 7, 3die stykke, åbnes der adgang til fritagelse for eftersynet, når særlige omstændigheder gør sig gældende, navnlig hvor vedkommende statsinstitution sidder inde med de fornødne tekniske midler til selv i overensstemmelse med de for de øvrige eftersynet undergivne virksomheder gældende regler at føre tilsyn med sine redskaber. Blandt de statskontrollerede virksomheder, der kan tænkes undtagne, kan nævnes apotekerne, hvor der under den allerede bestående visitatsordning foretages det fornødne tilsyn.

Udgifterne ved gennemførelse af et tilsyn efter de foran angivne retningslinier skønnes at ville blive beskedne, idet det ikke er tanken, at der skal ydes særligt vederlag til politiet for dets medvirken ved tilsynet. Det vil blive nødvendigt ved justervæsenet at antage yderligere 2—3

teknisk uddannede personer, der imidlertid ikke tænkes ansat som tjenestemænd, men tænkes aflønnet efter kontrakt med hver enkelt. Udgifterne til aflønning og til rejse-diæter for de pågældende skønnes ikke at ville overstige ca. 60 000 kr. årlig. Hertil vil dog komme visse engangsudgifter til anskaffelse af fornødent kørselsmateriel, apparater og værktøj m. v. til brug ved eftersynet. Disse udgifter skønnes ikke at ville overstige 30 000 kr. Til dækning af de pågældende udgifter tænkes opkrævet passende gebyrer i henhold til bestemmelserne i lovforslagets §§ 6 og 9.

Det er iøvrigt tanken at lade udgifterne ved tilsynet med de statsautoriserede vejeres og måleres måle- og vejerredskaber dække af de årlige beløb, der indgår i vejnings- og målingfonden.

Til § 9.

I henhold til forslagets § 5 skal alle i handel og vandel anvendte måle- og vejerredskaber være justeret. Da det imidlertid både af økonomiske og materiale-mæssige grunde er udelukket straks at forlange de hidtil benyttede ujusterede redskaber udskiftet, lige så vel som en justering af disse i løbet af kortere tid vil være uoverkommelig, foreslås det i § 9, at måle- og vejerredskaber, der ved lovens ikrafttræden er i brug og ikke tidligere har været justeret, først skal justeres ved det første af de i § 7, 1. stk., foreskrevne eftersyn. Ved de nærmere bestemmelser om denne justering, som ministeren skal kunne fastsætte, er det tanken bl. a. at fastslå, at kassation af redskaber kun bør finde sted i det omfang, det findes absolut nødvendigt.

Til § 11.

Benyttelse af andre måle- og vejeenheder i handel og vandel end de i lovforslagets § 3 angivne straffes i overensstemmelse med bestemmelserne i § 11.

I anvendelsen af tilbørligt justerede måle- og vejerredskaber skulle der normalt ligge en garanti for rigtige måle- og vejerresultater. Det foreslås derfor, at kun den ifalder straf, der anvender sådanne redskaber, vidende om eller med formodning om, at de giver urigtige resultater.