

fyr- og vagervæsenet til drift af loranstationen i Vaag i finansåret 1948—49 mod beløbets optagelse på forslag til tillægsbevillingslov for 1948—49.

For finansåret 1949—50 anslås udgiften til drift af loranstationen til følgende beløb:

Lønninger m. v.	ca. 142 000 kr.
Brændsel	- 12 000 -
Brændselolie, benzin, smørelie m. v.	- 16 000 -
Radio-reservedele, forbrugsartikler etc.	- 65 000 -
Vedligeholdelse af bygninger og veje	- 30 000 -
Andre driftsudgifter såsom drift af stationens automobiler, transporter, telegram- og telefonudgifter, arbejdshjælp etc.	- 15 000 -
	<u>ca. 280 000 kr.</u>

I den anledning tillader jeg mig herved med finansministeriets tilslutning at anmode det ærede finansudvalg om at ville foranledige, at der ved 3. behandling i folketinget af finanslovsforslaget for 1949—50 på mine vegne stilles følgende ændringsforslag:

Til § 23. Marineministeriet. B. Civile del. V. Forskellige under ministeriet henlagte institutioner m. m. A. Fyr- og vagervæsenet. d. Andre udgifter, overordentlige.

Summen forhøjes med 280 000 kr.

Det tilføjes, at finansministeriet har tiltrådt foranstående.

HANS HEDTOFT.

A. Legind.

Til folketingets finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

245

Marineministeriet. København, den 13. januar 1949.

Journ B. nr. 43²⁰/48.

Fra fyrdirektoratet har marineministeriet modtaget indberetning om, at man, i anledning af en påtænkt reparation af en del murrevner, der i den senere tid er fremkommet i Skagen fyrtårns ydermur, for at konstatere reparationens omfang har ladet foretage undersøgelse af murværket i tårnet, der er bygget i 1858 og er 46 m højt.

Undersøgelsens resultat viste, at revnerne var ca. 35 cm dybe og ved vinduerne ca. 65 cm dybe. Murværket omkring revnerne var en del beskadiget, således var mange bindere knækket. Undersøgelsen omfattede 3 revner, og det ene sted måtte der hugges ud i en bredde af 230 cm, før murværket var godt, de andre to steder ca. 150 og 200 cm. Beskadigelsen af murværket skyldes frostsprængninger. En del egetræsvinduer må udskiftes, da de er stærkt angrebne af råd forårsaget af indtrængende vand gennem murrevnerne.

Et stykke af sandstensgesimsen er ligeledes ødelagt af frostsprængning og må fornyes, og samtidig kan issignalstativet, for hvilket der ikke mere er anvendelse, fjernes.

Skadernes omfang og karakter kræver en snarlig reparation for at undgå yderligere beskadigelse, og udgiften dertil anslås at ville andrage et beløb af ca. 40 000 kr., som herved søges bevilget.

Under henvisning til foranstående anmoder jeg herved det ærede finansudvalg om at ville foranledige, at der ved 3. behandling i folketinget af finanslovsforslaget for 1949—50 på mine vegne stilles følgende ændringsforslag: