

Til VI. Statens bygningsvæsen m. v.

Til 1. a. Til en påkrævet istandsættelse af ydermurene under balkonerne over Kongeporten, rigsdagens indgang og de 3 balkoner mod den indre slotsgård på Christiansborg slot omfattende ophugning af den gamle asfalt, udbedring i granitsten, fugning i balustrade m. v., vil der ifølge overslag medgå et beløb af 6 080 kr., der herved søges bevilget.

Til 1. b. Til en påkrævet istandsættelse og omlægning af træbelægningen på Dronningetrappens kvart- og hovedreposer på Christiansborg slot vil der ifølge overslag medgå et beløb af 4 545 kr., der herved søges bevilget.

Til 1. c. Til en påkrævet reparation af tagbeklædningen på nordre ridebanebygning på Christiansborg slot omfattende bl. a. fornyelse af fodblik og fastgørelse af beklædningen langs ridebanen, valmen mod Frederiksholms kanal og langs Gl. Strand vil ifølge overslag medgå et beløb af 48 700 kr., der herved søges bevilget.

Til 2. a. Til en påkrævet istandsættelse af facaderne på udstillingsbygningen på Charlottenlund slot omfattende bl. a. rensning, reparation og kalkning af mure, samt snedker- og malermæssig istandsættelse af døre, vinduer og gelænder vil ifølge overslag medgå et beløb af 6 803 kr., der herved søges bevilget.

Til 2. b. Til en påkrævet istandsættelse af den udvendige hovedtrappe af Nexsten på Charlottenlund slot omfattende omsætning af hele trappen og udskiftning af de dårlige trin vil ifølge overslag medgå et beløb af 4 390 kr., der herved søges bevilget.

Til 3. a. I forbindelse med fjernelsen af et nu opslidt tæppe findes det ønskeligt, at der i billardstuen og audiensgemakket på Fredensborg slot henlægges parketgulv på det eksisterende fyrretræsgulv. Til arbejdet vil ifølge overslag medgå et beløb af 4 335 kr., der herved søges bevilget.

Til 3. b. Til en påkrævet istandsættelse af jernrækværkerne og lågerne på trappepartiet fra Marmorhaven til anlæget omkring Rosenøen ved Fredensborg slot, omfattende aftagning og rensning af håndlisten samt supplering af bortrustede jernbånd og forbindelser m. v. vil ifølge overslag medgå et beløb af 2 525 kr., der herved søges bevilget.

Til 3. c. Til en påkrævet overfladebehandling af Skipperalléens kørebane ved Fredensborg slot vil ifølge overslag medgå et beløb af 7 450 kr., der herved søges bevilget.

Til 4. Til en påkrævet hovedistandsættelse og overfladebehandling af vejen langs søbatterierne ved Kronborg slot, der bl. a. benyttes af militærets tunge motorkøretøjer, vil ifølge overslag medgå et beløb af 13 000 kr., der herved søges bevilget.

Til 5. a. Til en påkrævet indretning af sanitære installationer i opsynsmandens bolig på Koldingshus slot, omfattende indretning af et rum med w.c. og håndvask i tagetagen samt en håndvask i stueetagen, vil ifølge overslag medgå et beløb af 2 926 kr., der herved søges bevilget.

Til 5. b. Til en påkrævet fornyelse af indgangslågerne fra Hyrdestræde og Kærlighedsstien til haveanlægget ved Koldinghus slot og til en omlægning af tilkørselsvejen fra Fredericiagade til staldgården på slottet samt opførelse af en ny indkørselsport med murede piller og låger af egetræ, vil ifølge overslag medgå et beløb af 5 904 kr., der herved søges bevilget.

Til 6. Til påkrævende suppleringer og istandsættelser af lynaflederanlægget på nordfløjen (kirkefløjen) af Gråsten slot, vil ifølge overslag medgå et beløb af 5 100 kr., der herved søges bevilget.

4. *Nødvendige, mindre hovedistandsættelsesarbejder o. lign.* R. 46 639 kr., B. 40 000 kr. og F. 45 000 kr.

5. *Skatter og afgifter.* R. 300 086 kr., B. 276 000 kr., og F. 300 000 kr.

6. *Rengøring.* R. 1 051 174 kr., B. 1 050 000 kr. og F. 1 080 000 kr.
Stigningen på kontoen skyldes navnlig lønstigninger.

7. *Belysning og opvarmning.* R. 1 082 288 kr., B. 1 360 000 kr. og F. 1 065 000 kr.
Nedgangen på kontoen skyldes, at der påregnes et mindre forbrug af indenlandsk brændsel.

8. *Andre udgifter,* jfr. bilagsbog § 14 B nr. 2. R. 828 848 kr., B. 725 000 kr., F. 775 000 kr.