

findes at kunne ansættes til 25 000 kr. I overensstemmelse hermed fremsættes nærværende forslag om en 2-årig bevilling på ialt 25 000 kr. til dette formål.

rr. *Som 1. del af et 3-årigt tilskud på ialt 51 000 kr. til hovedistandsættelse af Branderup kirke.* F. 17 000 kr.

Under henvisning til, at det ved de senere års syn over Branderup kirke er konstateret, at kirken er i en yderst dårlig forfatning, har Branderup sogns menighedsråd ansøgt ministeriet om tilladelse til at lade kirken underkaste en gennemgribende hovedistandsættelse i henhold til et af arkitekt H. Mundt, Sønderborg, udarbejdet forslag.

Forslaget, som under 3. marts 1950 er approberet af ministeriet, omfatter bl. a. istandsættelse af kirkens udvendige murværk, herunder ændring af korets østgavl, udskiftning af de nuværende skifertage med blytage, fornyelse af stolestaderne og istandsættelse af kirkens øvrige inventar, ændring af alterbord, alterskranke og pulpitur, fornyelse af brædde- og flisegulve, fornyelse af døre og vinduer samt installation af et elektrisk varmeværk.

Udgifterne hertil er beregnet til ialt ca. 116 000 kr., hvoraf 13 015 kr. vil medgå til installationen af det elektriske varmeværk. Til dækning heraf har menighedsrådet ved listeindsamling i sognet, der har 893 indbyggere, tilvejebragt et beløb af ca. 17 000 kr., hvorhos der ved en med justitsministeriets tilladelse foretagen bortlodning er indkommet et beløb af 18 500 kr. eller ialt ca. 35 500 kr. Da kirken iøvrigt ikke ejer midler, idet dens kapitaler, ca. 60 000 kr., gik fuldstændig tabt ved reichsmarkens devaluering i 1920, må dækning for den resterende del af udgifterne, ca. 80 000 kr., tilvejebringes gennem optagelse af et lån, dersom statstilskud ikke opnås.

Under henvisning til det om tabet af kirkens kapitaler anførte samt til den af sognets beboere udviste betydelige offervilje har menighedsrådet anholdt om, at sagen snarlige gennemførelse må blive mulig gjort gennem ydelse af det størst mulige statstilskud, idet en udsættelse af restaureringen vil betyde en yderligere forringelse af kirken.

Under de foreliggende omstændigheder må ministeriet anse det for særdeles ønskeligt, at menighedsrådets andragende om statstilskud imødekommes, hvorfor man fremsætter forslag om et 3-årigt tilskud på ialt 51 000 kr. til dette formål.

ss. *Som 1. del af et 3-årig bevilling på ialt 39 000 kr. til restaurering af Helsingø kirke.* F. 13 000 kr.

I et til ministeriet indsendt andragende har Helsingø sogns menighedsråd anholdt om, at der må blive ydet statstilskud til restaurering af Helsingø kirke.

Forslag hertil er udarbejdet af arkitekt V. Hardie Fischer, København, og godkendt af ministeriet den 15. maj 1951. Forslaget omfatter bl. a. omstøbning af blytaget på kirkens tårn og reparation af tårnets murværk, reparation af tegltage og kamme på kirkens skib, sakristi, ligkapel og våbenhus, afrensning og hvidtning af kirkens ydermure, undermuring af korgavlen, fornyelse af gulvet i kirken, indvendig hvidtning, fornyelse af lofter i våbenhus, sakristi og ligkapel, ombygning af alterrækværk og stolestader, fornyelse af døre og vinduer samt installation af et elektrisk varmeværk.

Udgifterne ved udførelse af disse arbejder er anslået til ialt ca. 102 330 kr., hvoraf 19 910 kr. udgør udgifter til anskaffelse og installation af det elektriske varmeværk, medens 6500 kr. vil medgå til ombygning af kirkens orgel. Til dækning af de anførte udgifter har ministeriet meddelt tilladelse til anvendelse af et beløb af 9845 kr. af kirkens kapitaler, medens restbeløbet, ca. 93 000 kr., må tilvejebringes gennem optagelse af lån.

Helsingø kirke har hidtil været administreret i økonomisk fællesskab med de såkaldte „Sjællands stiftslandsbykirker“. Som følge af, at kirken ikke har været selvejende har der ikke kunnet foretages ligning på menigheden til dækning af vedligeholdelsesudgifter. Da „Sjællands stiftslandsbykirker“, der senest omfattede 15 kirker, i en årrække tilmed har befundet sig i en vanskelig økonomisk situation, som i 1950 medførte fællesskabets ophævelse og kirkernes overgang til selveje, har det i adskillige år ikke været muligt at vedligeholde kirken i fornødent omfang. Kirken er derfor nu i en meget ringe vedligeholdelsesstand. For ministeriet er det således bl. a. oplyst, at begge kirkens gamle kakkellovne er udbrændt, at gulvene tildels er rådne og mange steder nedtrådt, at der har måttet træffes midlertidige foranstaltninger for at hindre sammenstyrtning af kormuren, samt at tårnets murværk er således medtaget af frostsprængninger, at der til stadighed finder nedstyrtning af løse mursten sted.