

Der er fare for balkonens nedstyrtning, og man har midlertidigt måttet anbringe nogle støtter under balkonen. Da der imidlertid i etagen nedenunder forefindes en stor sal, kan balkonens afstivning ved opstilling af søjler ell. lign. ikke blive en permanent foranstaltning, og det er derfor nødvendigt, at bjælkerne atter bringes på plads, idet de skal fastankres i murværket, der samtidig skal istandsættes.

Efter bygningsinspektørens overslag vil udgifterne til de ovennævnte arbejder andrage 24 282 kr., hvilket beløb fordeler sig således:

Murerarbejde	4 700 kr.
Tømrerarbejde	4 200 -
Smedearbejde	1 200 -
Snedkerarbejde	8 900 -
Malerarbejde	2 850 -
Uforudselige udgifter	1 100 -
Arkitekt honorar	688 -
Konduktør honorar	344 -
Ingeniør honorar	300 -
	<hr/>
	24 282 -

Under henvisning hertil tillader jeg mig at anmode det ærede finansudvalg om ved 3. behandling i folketinget af forslag til finanslov for finansåret 1953—54 på mine vegne at ville stille følgende ændringsforslag:

Til § 14 B. VI. B. Forvaltningen af de under boligdepartementet hørende bygninger. 3. Større hovedistandsættelsesarbejder o. lign.

Summen forhøjes med 24 282 kr.

Det bemærkes, at finansministeriet i skrivelse af 6. februar 1953 har tiltrådt forslaget.

AKSEL MØLLER

Holten.

Til folketingets finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.