

Anm. til § 14: B. Boligdepartementet**Til VI. Statens bygningsvæsen m. v.**

Til 4. For at hindre et betydeligt vandspild er det nødvendigt, at bunden i springvandsbassinet i Rosenborg have reguleres og påføres pudslag. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 2 530 kr.

Til 5. Til en påkrævet istandsættelse af tag og facader på jagtslottet Eremitagen vil der ifølge overslag medgå et beløb af 9 667 kr.

Til 6. Til en påkrævet istandsættelse af tag og facader på staldbygningen ved Sorgenfri slot vil der ifølge overslag medgå et beløb af 7 461 kr.

Til 7 a. Til en påkrævet istandsættelse af facaderne på Fredensborg slot vil der ifølge overslag medgå et beløb af 41 695 kr.

Til 7 b. Til en påkrævet istandsættelse og ændret placering af de i alleen ved Fredensborg slot værende lygter vil der ifølge overslag medgå et beløb af 6 605 kr.

Til 7 c. Udgifterne til pålægning af parketgulv i Hendes Majestæt Dronningens saloner på Fredensborg slot vil ifølge overslag udgøre et beløb af 12 749 kr.

Til 8. Murværkets forvitring er så langt fremskredet, at en omfattende istandsættelse er nødvendig for at forebygge udskridninger og nedstyrtninger. Udgifterne andrager ifølge overslag 148 849 kr.

Til 9. Til udskiftning af defekte varmtvandskedler med oliefyrr i Roskilde palæ vil ifølge overslag medgå et beløb af 43 800 kr.

Til 10. Til en påkrævet fornyelse af den vestre tagflade over vagt- og telegrafbygningen ved Graasten slot vil ifølge overslag medgå et beløb af 3 220 kr.

Til 11 a. Til fortsættelse af arbejdet med istandsættelse og delvis fornyelse af vinduerne i Sønderborg slot vil der medgå et beløb af 3 000 kr.

Til 11 b. Til en påkrævet istandsættelse af epitafium og døbefont i Sønderborg slots kapel vil der ifølge overslag medgå et beløb af 16 000 kr.

Til 11 c. Til en stærkt påkrævet istandsættelse af det i Sønderborg slots kapel værende malede inventar samt forgyldning på hvælv vil der ifølge overslag medgå et beløb af 14 000 kr.

Til 11 d. Som følge af den stærke trafik til og fra Sønderborg slot fra havnepladsen gennem anlæget over slotspladsen findes det påkrævet, at der etableres en 4,5 m bred asfalteret kørebane fra havnepladsen til slottet. Udgifterne hertil vil ifølge overslag andrage 9 100 kr.

4. *Nødvendige, mindre hovedistandsættelsesarbejder o. lign.* R. 40 456 kr., B. og F. 45 000 kr.

5. *Skatter og afgifter (anslået).* R. 355 113 kr., B. 350 000 kr., F. 360 000 kr.

6. *Rengøring (anslået).* R. 1 574 171 kr., B. 1 575 000 kr., F. 1 750 000 kr.

Stigningen på kontoen skyldes udvidelse af rengøringsområdet som følge af udenrigsministeriets overtagelse af Det gule palæ i Amaliegade og statens lejemaal af Statsanstalten for Livsforsikrings bygning, Havnegade 23—25 samt løn- og prisstigninger.

7. *Belysning og opvarmning (anslået).* R. 1 111 494 kr., B. 1 350 000 kr., F. 1 050 000 kr.

Under forudsætning af normal fyringsperiode anslår man forbruget til at blive 300 000 kr. mindre end det for finansåret 1953—54 bevilgede beløb.