

## F. Tilskud til andre museer og samlinger.

Som nyt nummer 13.

Kontoen forhøjes med anslået . . . . . 67 000 kr.

JUL. BOMHOLT

/ Otto Obling,  
kst. fm.

Til folketingets finansudvalg.

## 101

Undervisningsministeriet. København, den 15. februar 1955.

I skrivelse af 17. juni 1954 (aktstykke nr. 678) tiltrådte finansudvalget, at der på forventet tillægsbevilling for indeværende finansår blev stillet et beløb på 49 000 kr. til rådighed til hoveddistandsættelse og delvis fornyelse af det i Det kgl. Teater installerede overrislingsanlæg (sprinkleranlæg). Det har imidlertid i teaterferien i 1954 kun været muligt at udføre arbejde til et samlet beløb af 40 000 kr., hvorfor restbeløbet 9 000 kr. søges genbevilget for finansåret 1955—56. I overensstemmelse hermed er der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1954—55 kun optaget 40 000 kr. til ovennævnte formål.

I skrivelse af 27. oktober f. å. (aktstykke nr. 55) gav finansudvalget tilslutning til, at der på forventet tillægsbevilling for indeværende finansår blev stillet et beløb af 13 350 kr. til rådighed til indretning af badeværelser til ballettens voksne mandlige personale. Imidlertid har det ikke været muligt at udføre arbejdet i dette finansår, hvorfor beløbet søges genbevilget. I overensstemmelse hermed er beløbet udeladt på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1954—55.

Ventilationsforholdene i teatrets inspektørkontor er ganske uforsvarlige. Som følge af fjernvarmerør direkte under kontorets gulv bliver luften i lokalet på grund af manglende ventilation (kontoret er ikke forsynet med vinduer) meget tør og uudholdelig hed. Det kan således oplyses, at der ofte i kontoret er op til 40 graders varme. I forbindelse med fordeling af billetter m. v. forud for generalprøver må inspektøren og hans assistent ofte opholde sig indtil 12 timer i dette lokale, hvilket er ganske uudholdeligt for dem. Man har på forskellige måder søgt at bøde på ulemperne, men hidtil uden resultat.

Den eneste mulighed for at gøre kontoret brugeligt er at installere et ventilationsanlæg i tilknytning til varmecentralens indblæsningsanlæg.

Da det på grund af teatrets lokalemangel ikke er muligt at finde et andet centralt beliggende kontor til inspektøren, skal man i overensstemmelse med et af kgl. bygningsinspektør, professor K. Gottlob udarbejdet overslag over udgifterne ved arbejdets udførelse indstille, at der for finansåret 1955—56 stilles et beløb på 7 640 kr. til rådighed til det omhandlede formål.

Kapellets instrumenter, der opbevares i et kælderrum under Gamle Scenes tilskuerrum, udsættes på grund af manglende ventilation for en meget varm og tør luft, hvilket medfører, at træinstrumenterne sprækker.

Til afhjælpning af dette forhold har kgl. bygningsinspektør, professor K. Gottlob foreslået, at der opsættes en ny branddør i kældergangen og udhugges ventilationsåbninger i façademuren mod Tordenskjoldsgade, hvorved der kan skaffes naturligt aftræk til det fri.

Omkostningerne herved beløber sig til 2 900 kr., hvilket beløb søges bevilget for finansåret 1955—56.