

øgede udgifter til reparation af ældre tekniske ledninger og installationer samt udskiftning af forskellige defekte brandredskaber vil medføre en stigning i forhold til bevillingen for finansåret 1955—56.

3. *Større hovedstandsættelsesarbejder o. lign.* R. 1 595 259 kr., B. 1 502 569 kr., F. 2 009 719 kr.

Beløbet agtes anvendt således:

1. *Christiansborg slot:*

a. Ombygning af Højesteret m. v. . . . .	197 000 kr.
b. Istandsættelse af kobbertagrender på Nordre- og Søndre Ridebanebygning . . . . .	45 073 -
c. Fornyelse og omlægning af fortovsfliser ved Ridebanen, udfor Dronningeporten samt udfor Højesteretsbygningen . . . . .	8 220 -

2. *Ministeriebygningerne:*

a. Istandsættelse af kviste mod gården på ministeriebygningen Slotsholmsgade 8 . . . . .	35 988 -
b. Brandsikringsforanstaltninger . . . . .	447 000 -
c. Istandsættelse af taget på kontorbarakken Christians Brygge 6 . . . . .	3 600 -

3. *Frederiksholms Kanal 26—28:*

Istandsættelse af tage og facader på en del af de på ejendommene værende bygninger . . . . .	92 940 -
--	----------

4. *Amalienborg palæerne:*

a. Istandsættelse af palæernes facader og Frederik V's rytterstatue . . . . .	800 000 -
b. Pålægning af parketgulv i spisesalen i Frederik VIII's palæ . . . . .	6 036 -

5. *Kristianiagade 5:*

Istandsættelse af facader på hovedbygning og bagbygning samt jernrækværket ved gaden . . . . .	21 945 -
--	----------

6. *Frederiksberg have:*

Istandsættelse af hegnet foran bygningerne på begge sider af hovedindgangen . . . . .	6 036 -
---	---------

7. *Bernstorff slot:*

a. Istandsættelse af taget på Sdr. og Ndr. bygning ved indgangsporten fra Vældegårdsvej . . . . .	13 722 -
b. Istandsættelse af taget på „Ladebygningen“ og den tilstødende bygning ved avlsgården . . . . .	10 425 -

8. *Sorgenfri slot:*

a. Istandsættelse af zinktaget på frontispicer over hovedindgangen og mod slotsparken . . . . .	9 876 -
b. Istandsættelse af kviste og facader på „Damebygningen“ . . . . .	14 265 -

9. *Frederiksborg slot:*

Fornyelse af brandslukningsledning til klokketårnet . . . . .	11 700 -
---	----------

10. *Fredensborg slot:*

a. Istandsættelse af orglet i slotskirken . . . . .	13 890 -
b. Installering af oliefyrianslæg . . . . .	58 000 -
c. Istandsættelse af væggen i kirkegangen i „Damebygningen“ . . . . .	5 500 -
d. Lægning af parketgulv i stueetagen . . . . .	17 775 -
e. Istandsættelse af tag og facader samt brandsikring af „Røde Længe“ . . . . .	53 950 -
f. Istandsættelse af tag og facader på „Marskalbygningen“, kirken og „Damebygningen“ . . . . .	21 398 -