

Til 6. Ståltrådshegnet foran bygningerne på begge sider af hovedindgangen til Frederiksberg have er tæret op af rust og bør fornyes. Udgifterne hertil vil ifølge overslag andrage 6 036 kr.

Til 7. a. Tagene på den søndre og nordre bygning ved portindgangen fra Vældgårdsvej til Bernstorff slotspark trænger til en istandsættelse. Udgifterne hertil vil ifølge overslag andrage 13 722 kr.

Til 7. b. Tagene på „Ladebygningen“ og den tilstødende bygning ved Bernstorff avlsgård er utætte og en fornyelse af papdækningen er påkrævet. Udgifterne hertil vil ifølge overslag andrage 10 425 kr.

Til 8. a. Zinktaget på de to frontispicer på Sorgenfri slot er tæret op og bør fornyes. Udgifterne hertil vil ifølge overslag andrage 9 876 kr.

Til 8. b. Kviste og facader på „Damebygningen“ ved Sorgenfri slot trænger hårdt til istandsættelse. Udgifterne hertil vil ifølge overslag andrage 14 265 kr.

Til 9. Den til klokketårnet på Frederiksborg slot førende vandledning til brandslukningsanlægget er gennemtæret og en fornyelse påkrævet. Udgifterne hertil vil ifølge overslag andrage 11 700 kr.

Til 10. a. Til en påkrævet istandsættelse af orglet i Fredensborg slotskirke vil ifølge indhentet tilbud medgå et beløb af 13 890 kr.

Til 10. b. Til udskiftning af det på Fredensborg slot værende kulfyrr med oliefyrringsanlæg vil der ifølge overslag medgå et beløb af 58 000 kr.

Til 10. c. Væggene i kirkegangen i „Damebygningen“ ved Fredensborg slot er meget fugtige og en isolering med vandtæt puds skønnes fornøden. Udgifterne hertil vil ifølge overslag andrage 5 500 kr.

Til 10. d. Til lægning af parketgulv i en del værelser i stueetagen på Fredensborg slot vil der ifølge overslag medgå et beløb af 17 775 kr.

Til 10. e. Til en påkrævet istandsættelse af tag, vinduer og facader samt brandsikring af „Røde Længe“ ved Fredensborg slot, vil der ifølge overslag medgå et beløb af 53 950 kr.

Til 10. f. Til en påkrævet istandsættelse af tag og facader m. v. på „Marskalbygningen“, kirken og „Damebygningen“ ved Fredensborg slot vil der ifølge overslag medgå et beløb af 21 398 kr.

Til 10. g. Til en hårdt tiltrængt istandsættelse af tag og facader m. v. på „Staldbygningen“ med tilbygning og „Ny Kavallerbygning“ ved Fredensborg slot vil der ifølge overslag medgå et beløb af 29 300 kr.

Til 10. h. Tag og facader m. v. på den „Gamle Kavallerbygning“, „Ishuset“ og herved liggende udhus ved Fredensborg slot trænger hårdt til istandsættelse. Udgifterne hertil vil ifølge overslag andrage 26 115 kr.

Til 10. i. Til en nødvendig istandsættelse af tag og facader m. v. på „Garagebygning“ ved Fredensborg slot vil der ifølge overslag medgå et beløb af 5 490 kr.

Til 10. j. Til en nødvendig istandsættelse af tag og facade m. v. på „Sprøjtehuset“ ved Fredensborg slot vil der ifølge overslag medgå et beløb af 7 900 kr.

Til 11. De ved Kronborg slot værende stenglaciser er flere steder på grund af sø og is brudt op, hvorfor en omlægning og supplerung af søstenene er nødvendig. Udgifterne hertil vil ifølge overslag ialt andrage 24 300 kr. I finansåret 1956—57 påregnes at medgå 12 000 kr., og den resterende del af beløbet vil blive søgt bevilget ved forslag til finanslov for 1957—58.