

12. *Koldinghus:*

Impregnering af en del af tagværket på staldgården 10 000 kr.

13. *Sønderborg slot:*

Istandsættelse af vinduerne 3 000 -
 1 327 414 kr.

Til 1. a. Jernbetonoverdækningen over ruinerne under Christiansborg slot er flere steder ødelagt af nedtrængende vand, idet betonlaget har løsnet sig og jernet derved angribes af rust. Istandsættelsen, der er beregnet at ville medføre en samlet udgift på ca. 124 000 kr., vil kunne strækkes over 2 finansår. Til første del af dette arbejde — istandsættelse af utæthederne ved dækket og ovenlysene — påregnes der ifølge overslag at ville medgå 59 800 kr.

Til 1. b. Belægningen på balkonen over hovedindgangen til Christiansborg slot fra slotspladsen er utæt, således at vandet ustandselig trænger ned i granitbelægningen. En istandsættelse heraf er påkrævet og vil ifølge overslaget andrage 6 584 kr.

Til 2. Til fortsættelse af det i finansåret 1956-57 påbegyndte arbejde med istandsættelse af tage og facader på bygningerne Frederiksholms Kanal 26-28 vil der ifølge overslag medgå 126 445 kr.

Til 3. a. Til afslutning af det med finansudvalgets tilslutning iværksatte arbejde med istandsættelse af Amalienborgpalæernes facader m. v. påregnes i finansåret 1958-59 at ville medgå 511 100 kr.

Til 3. b. Sidebygningen til Chr. d. 9's palæ på Amalienborg, der indeholder funktionærboliger, trænger stærkt til en istandsættelse af tag og facader. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 10 425 kr.

Til 4. Den i maskinvaskeriet til brug for funktionærfamilier i Det gule Palæ opstillede centrifuge er nu opslidt. Til fornyelse heraf vil der medgå 1 500 kr.

Til 5. Taget mod gaden på ejendommen Amaliegade 23-25 trænger til istandsættelse. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 19 541 kr.

Til 6. Lagerskuret ved „Bjælkehuset“ i Søndermarken er råddent og truer med sammenstyrtning. Til fornyelse heraf vil ifølge overslag medgå et beløb på 12 854 kr.

Til 7. For at kunne udnytte „Staldbygningen“ ved avlsgården i Bernstorff slotshave effektivt er det nødvendigt, at taget og ydermurene istandsættes. Udgifterne hertil vil ifølge overslag andrage 28 738 kr.

Til 8. Til istandsættelse af den østre facade på „Damebygningen“ ved Sorgenfri slot vil der ifølge overslag medgå 22 468 kr.

Til 9. a. Til fortsættelse af arbejdet med lægning af parketgulve på Fredensborg slot søges et beløb på 24 140 kr.

Til 9. b. De 2 spisestuer fag nr. 26 og 27 i stueetagen på Fredensborg slot trænger til en istandsættelse af vægpaneler og loftstuk. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 17 556 kr.

Til 9. c. Da Fredensborg slot er underforsynet med badeværelser, foreslås det, at der indrettes 2 badeværelser på 1. sal. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre, 34 600 kr.

Til 9. d. For at opnå et effektivt låsesystem foreslås det, at de på de udvendige døre på Fredensborg slot værende almindelige låse udskiftes med yalelåse. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 7 680 kr.

Til 9. e. De indvendige døre i stueetagen og på 1. sal i østre og vestre ottekant på Fredensborg slot har næsten alle revnede fyldinger. Til istandsættelse heraf vil ifølge overslag medgå 15 360 kr.