

Bilag vedr. ændringsforsl. t. 3. beh. af forsl. t. finanslov for 1958-59. § 14.

- c. Blydækningen på Frederik den II's vestre og østre tårn på Frederiksborg slot er utæt og har gennem de senere år givet anledning til en del reparationer. Endvidere har der særlig på det vestre tårn været en tendens til skridning i blypladerne, antagelig som følge af materialets ælde. Da fortsatte reparationer må anses for formålsløse og bekostelige, foreslås en fuldstændig omlægning af tagene med anvendelse af det gamle bly, der omstøbes på stedet. Udgifterne til arbejdet, der tænkes udført i løbet af den kommende sommer, vil ifølge bygningsinspektørens overslag udgøre 75 774 kr.
- d. Det bemærkes, at finansministeriet i skrivelse af 21. januar 1958 har tiltrådt forslaget.

KAJ BUNDVAD

/ Holten.

Til finansudvalget.

*Forslaget tiltrædes.*