

Til 1. a. Ved finansloven for finansåret 1958-59 blev til første del af arbejdet med istandsættelse af jernbetonoverdækningen over ruinerne under Christiansborg slot bevilget 59 800 kr. til istandsættelse af utæthederne ved dækket og ovenlysene. Til anden og sidste del af dette arbejde vil der ifølge overslag medgå 63 563 kr. til istandsættelse af betonlofterne.

Til 1. b. Korridorer og interne trapper ved udenrigsministeriets lokaler på anden sal på Christiansborg slot trænger stærkt til maleristandsættelse. Udgifterne hertil vil ifølge overslag beløbe sig til 40 598 kr.

Til 1. c. Til en hårdt tiltrængt istandsættelse af de på ridenbanen og i Prins Jørgens Gård ved Christiansborg slot værende lygter, i alt 50 stk., vil der ifølge overslag medgå 32 259 kr.

Til 2. a. Lygterne i gårdene til Slotsholmsgade 10 og Frederiksholms Kanal 25 trænger stærkt til en istandsættelse. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 2 905 kr.

Til 2. b. Til påbegyndelse af maleristandsættelse af korridorer i Frederiksholms Kanal 25-27 vil der ifølge overslag medgå 28 529 kr.

Til 3. Lygterne i haveanlægget på Slotsholmen trænger stærkt til en istandsættelse. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 4 415 kr.

Til 4. a. Pudsen samt murværket på den indvendige side af ydermurene i hærens arkiv i stueetagen og i rigsarkivets lokaler på 1. sal i Proviantsgården afskaller på grund af saltudslag og bør istandsættes. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 67 480 kr.

Til 4. b. Til fornyelse af linoleumpålægningen i to tegnesale og korridorer på anden sal i Proviantsgården vil der ifølge overslag medgå 20 000 kr.

Til 4. c. Trapperummet i „Duetårnet“ ved Proviantsgården trænger stærkt til en istandsættelse. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 10 425 kr.

Til 5. Trappen i det nordøstre trapperum i søndre sidebygning i Frederiksholms Kanal 26 er skredet ud fra væggen. En istandsættelse er derfor stærkt påkrævet. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 12 835 kr.

Til 6. a. Til installation af centralvarmeopvarmningsanlæg i ordenskapitlets kontorer og 3 funktionærboliger, der nu opvarmes med kakkelovne, med tilslutning til de eksisterende radiatorer i kabinetssekretariatets lokaler vil der ifølge overslag medgå 88 500 kr.

Til 6. b. Til fornyelse af garageporte ved Chr. d. 8's palæ på Amalienborg søges 10 800 kr.

Til 7. Til istandsættelse af tag og facader på den sydvestre sidebygning ved „Det gule Palæ“ vil ifølge overslag medgå 10 972 kr.

Til 8. Til en påkrævet ændring af toiletforholdene samt til indretning af 6 kontorer i ejendommen Amaliegade 23-25 vil der ifølge overslag medgå 58 500 kr.

Til 9. Til en hårdt tiltrængt istandsættelse af tagene på „Fasangården“ i Frederiksberg have vil der ifølge overslag medgå 30 252 kr.

Til 10. Til en hårdt tiltrængt istandsættelse af tag og facader på gartnerboligen, maskinhuset, vognportbygningen og udstillingsbygningen i Charlottenlund slotshave vil der ifølge overslag medgå 38 952 kr.

Til 11. a. Til istandsættelse af tag og facader på Sorgenfri slot vil der ifølge overslag medgå 19 750 kr.

Til 11. b. Forbindelsestunnelen mellem Damebygningen og Sorgenfri slot er meget utæt for vand. En istandsættelse er derfor påkrævet. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 8 229 kr.

Til 11. c. Til istandsættelse af en del af taget samt facaderne på staldbygningen ved Sorgenfri slot vil der ifølge overslag medgå 10 314 kr.