

Ann. til § 14: Boligministeriet.**Til VI. Statens bygningsvæsen m. v.**

Til 11. d. Til istandsættelse af tag og facader på slotsgartnerboligen og udhuset herved i Sorgenfri slotshave vil der ifølge overslag medgå 10 032 kr.

Til 11. e. Slotsgartnerboligen i Sorgenfri slotshave opvarmes ved kakkellovn. Udgifterne til ændring ved opvarmning med centralvarme vil ifølge overslag udgøre 13 200 kr.

Til 11. f. Til istandsættelse af tag og facader på den tidligere slotsgartnerbolig i Sorgenfri slotshave vil ifølge overslag medgå 9 876 kr.

Til 11. g. Til istandsættelse af den sydlige del af taget samt facader på „Dronningens Vaskeri“ i Sorgenfri slotshave vil ifølge overslag medgå 18 652 kr.

Til 11. h. Til istandsættelse af tag og facader på pavillonen i „Norske Skov“ ved Sorgenfri slot vil der ifølge overslag medgå 5 978 kr.

Til 12. a. Til fortsættelse af arbejdet med lægning af parketgulve på Fredensborg slot vil der ifølge overslag medgå 21 945 kr.

Til 12. b. En udskiftning af pladeradiatorerne i Østre Ottekant ved Fredensborg slot er nu tvingende nødvendig, idet en udskydelse heraf ikke længere er forsvarlig. I forbindelse hermed foreslås det at der indrettes nogle badeværelser og opsættes håndvaske i soveværelser. Endvidere bør gulvene istandsættes samt foretages brandsikring af trappe- rum og tagetagen.

Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 755 000 kr., der kan fordeles over 2 finansår, således at der til første del af arbejdet søges 380 000 kr.

Til 12. c. Til isolering af loft og hvælving over slotskirken, ved Fredensborg slot vil der ifølge overslag medgå 10 314 kr.

Til 12. d. Lejlighederne i „Røde Længe“ ved Fredensborg slot er fugtige og kolde og en isolering af murværk og gulv samt forskellige istandsættelsesarbejder er meget påkrævet. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 195 000 kr. Arbejdet kan strækkes over 2 finansår, således at der til første del af dette arbejde søges 100 000 kr.

Til 12. e. Til en absolut påkrævet istandsættelse af tag og facader på „Det kongelige Vaskeri“ ved Fredensborg slot vil der ifølge overslag medgå 75 710 kr.

Til 12. f. Til istandsættelse af tag og facader på „Skipperhuset“ ved Fredensborg slot vil der ifølge overslag medgå 15 675 kr.

Til 12 g. Til istandsættelse af tag og facader samt isolering af ydermurene på „Mines Lyst“ i Fredensborg slotshave vil der ifølge overslag medgå 12 728 kr.

Til 12. h. Uret på Fredensborg slot trænger stærkt til en istandsættelse. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 2 742 kr.

Til 12. i. Til istandsættelse af drivhusene i Fredensborg slotshave vil der ifølge overslag medgå 30 723 kr.

Til 12. j. Til anden del af arbejdet med istandsættelse af skulpturerne i „Nordmandsdalen“ ved Fredensborg slot vil medgå 50 000 kr.

Til 13. Til en påkrævet reparation og fugning af kampestenstøttemuren ved Frederiksborg slot vil der ifølge overslag medgå 6 000 kr.

Til 14. a. Til en tiltrængt istandsættelse af lemme og døre i udhuset ved Ålborg slot vil der ifølge overslag medgå 1 200 kr.

Til 14. b. Til fornyelse af taget på østfløjens nordlige del på Ålborg slot vil der ifølge overslag medgå 11 290 kr.

Til 15. a. Til fornyelse af tagpappelægningen på vestfløjens tag på Koldinghus slot vil der ifølge overslag medgå 3 937 kr.

Til 15. b. Til en tiltrængt fornyelse af vinduesrammerne på vestfløjens tredje etage på Koldinghus slot vil der ifølge overslag medgå 2 175 kr.

Til 15. c. Til færdiggørelse af arbejdet med imprægnering af tagværket på Koldinghus staldgård vil der ifølge overslag medgå 9 400 kr.