

af Ormslev kirke i henhold til et af arkitekt H. P. Nielsen, Odder, udarbejdet forslag. Projektet, der er godkendt af ministeriet i skrivelse af 26. september 1957, omfatter bl. a. nyt gulv i hele kirken, reparation af indvendigt murværk og ændring af stolestader m. m. til en udgift af i alt 79 520 kr., hvori er medregnet udgiften til omlægning af elektrisk installation, anskaffelse af nyt orgel og nye belysningslegemer samt reparation af varmeanlæg med i alt 23 300 kr.

Til delvis dækning af udgifterne har ministeriet givet tilladelse til, at et af de tidligere kirketiendejere i forbindelse med kirkens overgang til selveje erlagt beløb af 5 000 kr. udbetales, medens restudgiften må dækkes ved optagelse af lån.

Den kirkelige ligningsprocent i Ormslev og Koldt sogne, der har fællesligning, udgjorde i året 1957-58 0,8 pct., men antages at ville stige som følge af den nylig stedfundne restaurering af Koldt kirke. Indbyggertallet i de to sogne var pr. 1. oktober 1955: 2 303.

Ministeriet må anse det for ønskeligt, at der ydes et tilskud på 25 000 kr. til de pågældende arbejder.

45. Istandsættelse af Skellerup kirke. F. 25 000 kr.

Et af arkitekt Edvard Thomsen, Randers, udarbejdet revideret forslag af marts 1957 til istandsættelse af Skellerup kirke er godkendt af ministeriet den 15. april 1958.

Projektet omfatter bl. a. delvis fornyelse af taget på kirkens tårn, reparation af udvendigt murværk, fornyelse af gulve, istandsættelse af inventar og installation af et varmeanlæg. De dermed forbundne udgifter er anslået til 73 989 kr., hvori er medregnet udgiften til orglets istandsættelse, anskaffelse af elektrisk varmeanlæg og ændring af lysinstallationen med i alt 17 189 kr.

Ministeriet har meddelt tilladelse til, at ca. 2 400 kr. af kirkens kapital udbetales til formålet, medens resten af udgifterne må dækkes ved lån.

Skellerup sogn havde pr. 1. oktober 1955 513 indbyggere. Den kirkelige ligningsprocent udgør 0,9 pct.

Ministeriet finder det rimeligt, at der ydes et tilskud til kirkens istandsættelse på 25 000 kr.

46. Istandsættelse af Udby kirke i Rougsø herred. F. 20 000 kr.

Et af arkitekt Edvard Thomsen, Randers, udarbejdet revideret forslag af juli 1957 til istandsættelse af Udby kirke blev godkendt af ministeriet i skrivelse af 27. maj 1958.

Udgifterne ved istandsættelsen er kalkuleret til ca. 72 865 kr., i hvilket beløb er medregnet udgiften til anskaffelse af nyt varmeanlæg, nyt orgel og ændret lysinstallation med i alt 29 315 kr.

Til delvis dækning af udgifterne har ministeriet meddelt tilladelse til, at der udbetales 5 800 kr. af kirkens kapital. Den resterende del af udgiften må dækkes ved optagelse af lån.

Den kirkelige ligningsprocent i Holbæk og Udby sogne, der har fællesligning, udgjorde i året 1957-58 1,1 pct. I de to sogne var der pr. 1. oktober 1955 tilsammen 1 123 indbyggere.

Ministeriet finder det rimeligt, at der i det foreliggende tilfælde ydes et tilskud af statskassen på 20 000 kr.

47. Istandsættelse af Hornbæk kirke i Sønderlyng herred. F. 30 000 kr.

Hornbæk sogns menighedsråd har anholdt om statstilskud til en stærkt tiltrængt istandsættelse af Hornbæk kirke i henhold til et af arkitekt Edv. Thomsen, Randers, udarbejdet forslag, der er godkendt af ministeriet den 16. januar 1958.

Udgifterne ved istandsættelsen, der bl. a. omfatter reparation af kirkens tegltag, fornyelse af gulve, udskiftning af varmeanlæg og maling af inventar og træværk m. v. er anslået til 91 595 kr.

Ministeriet har tilladt, at der af kirkens kapital udbetales 7 400 kr. til formålet, medens restudgiften må dækkes ved optagelse af lån.