

Disse tal agtes fastsat således, at de kan opnås ved en normal justering, regulering og vedligeholdelse uden kemiske ændringer af brændslet f. eks. i form af tilsætning af additiver.

Det er over for boligministeren oplyst, at skorstensfejerne allerede nu har den uddannelsesmæssige baggrund for at foretage kontrolmålinger på de mindre anlæg, og at de efter en kortere efteruddannelse (ca. 1 uge) vil kunne påtage sig at kontrollere de større anlægs driftstilstand. Efteruddannelsen vil kunne tilendebringes i løbet af 2 år.

En sådan kontrolmåling skal foretages af skorstensfejeren én gang årligt i forbindelse med en skorstensrensning. Såfremt kontrolmålingen viser utilfredsstillende resultater, skal ejeren have meddelelse herom med nærmere vejledning, jfr. nedenfor. Det overlades til ejeren selv at sørge for justering og indregulering af fyringsanlægget, f. eks. ved en installatør, gennem særlig konsulentordning el. lign. Skorstensfejeren skal ikke kunne foretage dette arbejde, idet laugene har frabedt sig en sådan sammenblanding af kontrol- og justeringsfunktionen.

På grundlag af skorstensfejerlaugets oplysninger om skorstensfejernes uddannelsesmæssige baggrund vil en kontrolordning for de mindre anlæg kunne iværksættes ret hurtigt, mens kontrol af større anlæg må afvente den foran omtalte efteruddannelse af skorstensfejeren. Eventuelt vil en kontrolordning for de større anlæg kunne gennemføres etapevis, efterhånden som skorstensfejerdistrikterne har tilstrækkeligt udannet personale.

Anlæg med ikke-fejningspligtige skorstene bør ligesom andre anlæg kontrolleres med henblik på den ønskelige justering m. v., ikke mindst fordi det ofte drejer sig om større anlæg med stort olieforbrug. En del af disse anlæg er allerede undergivet kvalificerede frivillige kontrolordninger under Dansk Kedelforening og Boligselskabernes Landsforening.

Boligministeriet har indledt orienterende forhandlinger med Dansk Kedelforening. Der er endnu ikke taget stilling til, hvorledes de frivillige kontrolordninger vil kunne indpasses i en obligatorisk ordning, men man overvejer muligheden af at undtage de af DK og BL omfattede anlæg fra yderligere kontrolmålinger, ligesom man ikke har af-

sluttet overvejelserne om gennemførelsen af kontrolmåling i de anlæg, der ikke er omfattet af fejningspligten, og som heller ikke er tilsluttet en frivillig kontrolordning.

En del af disse sidstnævnte anlæg vil muligvis kunne bringes ind under enten skorstensfejerordningen eller de eksisterende frivillige ordninger. Der er ikke taget stilling til en løsning for de resterende anlæg.

Den her skitserede ordning er i princippet tiltrådt af justitsministeriet. Enkelthederne agtes forinden iværksættelse drøftet nærmere med justitsministeriet, Kommunernes Landsforening, Skorstensfejerlauget samt Grundejernes Landsorganisation m. v.

Da lovforslaget indgår som en bestanddel af byggeloven, følger det heraf, at overtrædelser (f. eks. undladelse af at foretage påkrævet justering af et oliefyrr) er undergivet byggelovens almindelige sanktionssystem, således at lovliggørelse kan gennemtvinges og overtrædelser er omfattet af lovens bestemmelser om bødestraf.

I udvalget har dette givet anledning til alvorlig betænkelighed. Man har navnlig hæftet sig ved, at byggeloven først og fremmest regulerer byggeriets opførelse ud fra sikkerheds-, brand- og sundhedsmæssige hensyn, medens der her er tale om foranstaltninger, der vedrører ejendommens drift, som ikke i øvrigt er reguleret ved loven. Der er endvidere henvist til, at de økonomiske fordele ved at foretage påkrævede justeringer i sig selv må antages at være et tilstrækkeligt incitament for ejeren til at foretage det fornødne.

Boligministeren har heroverfor gjort gældende, at energisituationen er så alvorlig, at effektive foranstaltninger til nedbringelse af olieforbruget er nødvendige, og han betvivler, at de ønskelige resultater kan opnås ad frivillighedens vej. Efter omstændighederne har han imidlertid erklæret sig indforstået med at forsøge en ordning på frivillighedens grund, idet han samtidig har beholdt sig at tage spørgsmålet op, såfremt de indhøstede erfaringer skulle tilsige det.

Boligministeren har herefter stillet det nedenfor angivne ændringsforslag, der alene giver hjemmel til at foreskrive obligatoriske kontrolmålinger som grundlag for vejledning og anvisning til ejerne om, hvad der bør foretages for at opnå en god fyringsøkonomi m. v.