

til cat. II bane 27	0,5	0,5	-	-	-	-	0,5	0,5
22. Ændring af ILS-anlæg til cat. II bane 09 L	0,5	0,5	-	-	-	-	0,5	0,5
23. Udskiftning af VDF- anlæg	0,6	0,6	-	-	-	-	0,6	0,1
I alt.	85,3	59,9	19,2	16,0	9,5	6,4	8,8	1,5

70.03. Rønne lufthavn.

10. Ny terminalbygning med tilhørende vej- og forpladsanlæg	18,8	16,1	7,2	4,3	4,0	0,6	-	-
11. VASIS-anlæg bane 29 .	0,5	0,1	0,1	-	-	-	-	-
12. Udbygning af garage- anlæg	2,0	1,8	1,8	-	-	-	-	-
13. ILS- og DME-anlæg bane 11-29	3,9	3,9	0,2	3,7	-	-	-	-
14. Belægning af bane 11-29	5,3	5,3	-	2,6	2,7	-	-	-
15. Udskiftning af ILS- anlæg bane 29	4,7	4,7	-	-	0,1	4,2	0,4	0,4
16. Udskiftning af VDF- anlæg	0,6	0,6	-	-	-	0,1	0,5	0,5
17. Vente-position for fly ..	1,6	1,6	-	-	-	-	1,6	1,6
18. Lysanlæg cat. I bane 11-29	7,8	7,8	-	-	-	-	7,8	0,2
19. Byggemodning	2,6	2,6	-	-	-	-	2,6	1,0
I alt.	47,8	44,5	9,3	10,6	6,8	4,9	12,9	3,7

70.04. Odense lufthavn.

07. Ny hovedkloakledning m.v.	1,6	0,3	0,3	-	-	-	-	-
09. Udskiftning af kantlys bane 06-24	1,0	1,0	-	0,2	0,8	-	-	-
10. VASIS-anlæg bane 24 .	0,5	0,5	-	-	0,5	-	-	-
12. ILS-anlæg cat. I bane 06	3,7	3,7	-	-	0,1	3,6	-	-
13. Udskiftning af VDF- anlæg	0,6	0,6	-	-	-	0,1	0,5	0,5
14. Udskiftning af Locator FE radiofyrr	0,3	0,3	-	-	-	0,3	-	-
I alt.	7,7	6,4	0,3	0,2	1,4	4,0	0,5	0,5

70.06. Mesters Vig flyveplads.

02. Etablering af SSB (single sideband) og AFIS-udstyr	4,8	0,5	0,5	-	-	-	-	-
04. Udskiftning af teletek- nisk udstyr	0,4	0,1	0,1	-	-	-	-	-
05. Udbygning af værktøjs- faciliteter	3,4	0,9	0,9	-	-	-	-	-
09. Udbygning af indkvar- teringsfaciliteter	6,7	6,7	-	-	2,2	3,5	1,0	1,0