

Der synes ikke at foreligge offentligt tilgængelige data vedrørende nedlukningen af lastebøjen og produktionen ved Statfjordfeltet for denne opbygningsfase i produktionen, men uofficielt er det oplyst, at nedlukningstiden har være 2 à 3 pct., men tallet er ikke nærmere specificeret med hensyn til årsagen

til nedlukning og hvilken periode, det vedrører.

Der kan i øvrigt henvises til vedlagte notat af 3. marts 1981 vedrørende transportsystemer for kulbrinter indvundet i Nordsøen, udarbejdet af energistyrelsen.