

Ved resolution af 12. marts 1988 er sager vedrørende skorstensfejere overført fra Justitsministeriet til Boligministeret med virkning fra 1. april 1988. Overførslen omfatter brandlovens kapitel 5 om skorstensrensning mv. og kapitel 6 om brandsyn mv. med undtagelse af § 33, stk. 3, om eftersyn af bygninger, hvor der forsamles mange mennesker samt brandfarlige bygninger og § 36 om brandsyn af militære og civilforsvarsmæssige anlæg.

De gældende bestemmelser i brandlovens kapitel 5 omhandler skorstensrensning. Med hjemmel i kapitlet er fastsat nærmere regler om, hvor ofte skorstene og røgkanaler skal renses. Antallet af årlige rensninger afhænger dels af hyppigheden i anvendelsen af skorstenen og dels af, hvor mange ildsteder, der er tilsluttet skorstenen. Kapitlet omhandler endvidere skorstenfejermestrenes ansættelsesforhold. Efter bestemmelserne ansættes skorstenfejermestrene af amtsrådet (i København af Magistraten) ligesom det er amtsrådet (i København Magistraten), der fastsætter størrelsen af de enkelte skorstenfejerdistrikter. Bestemmelserne indeholder hjemmel til at opkræve afgift hos husejerne for skorstensrensning mv. Afgiften fastsættes af amtsrådet efter forhandling med Kommunernes Landsforening (i København af Magistraten). Afgiften tilfalder skorstenfejermestrene, medmindre han oppebærer et fast årligt vederlag af kommunen. Afgiften kan efter kommunalbestyrelsens beslutning opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Afgiften kan inddrives ved udpantning.

Kapitel 6 i brandloven indeholder bestemmelser om brandsyn. Efter bestemmelserne skal skorstenfejermesteren personligt eller ved en af brandkommissionen godkendt stedfortræder med regelmæssige mellemrum foretage eftersyn i samtlige bygninger, som der er indrettet ildsted i, for at påse, om skorstene, ildsteder, herunder bageovne, røgovne mv. og røglejninger er i forsvarlig stand og vel vedligeholdt og renses. Findes der ved eftersynet mangler, skal skorstenfejeren meddele pålæg om afhjælpning af mangler og påse, at dette sker. Efterkommes påbudet ikke, skal dette anmeldes til politiet.

Bestemmelserne i brandloven om skorstensrensning, brandsyn og om skorstenfejernes ansættelses- og afskedigelsesforhold stammer fra 1960'erne og har ikke siden været undergivet nævneværdige ændringer.

Bestemmelserne har i dag en nær forbindelse med byggelovgivningen og bestemmelserne i bygningsreglementerne om ildsteder og skorstene. Byggelovgivningen indeholder de krav, som ildsteder, skorstene og tilslutninger til skorstene, afstande til brændbare materialer mv., skal overholde ved nybyggeri, til-

bygninger og ved nyinstallationer i eksisterende huse. Brandsynsreglerne har tillige en nær forbindelse til byggelovens vedligeholdelses- og farebestemmelser.

Med lovforslaget overføres disse bestemmelser derfor til byggeloven i en moderniseret skikkelse.

Reglerne om skorstensrensning og om brandsyn er af teknisk karakter og tager sigte på at forebygge brand. Omfanget og karakteren af disse brandvænsforanstaltninger må derfor løbende tilpasses ændringer i byggeskik, anvendelse af opvarmingsmiddel mv. Det foreslås derfor, at der indføres et nyt kapitel 3 i byggeloven indeholdende en bemyndigelse for boligministeren til fremover at fastsætte de nærmere regler om rensning af skorstene og røgkanaler, eftersyn i bygninger, hvori der er indrettet ildsteder samt regler for, hvem der kan forestå dette arbejde og de pågældendes ansættelsesforhold, arbejdets tilrettelæggelse og reaktion på konstaterede mangler.

I forbindelse med overførslen af kapitel 5 og 6 i brandloven fra Justitsministeriet til Boligministeriet gennemgik en teknisk arbejdsgruppe med repræsentanter fra Statens Brandinspektion og Byggestyrelsen i 1987 skorstenfejernes nuværende arbejdsopgaver og det fremtidige behov herfor samt vurderede nye arbejdsområder for skorstenfejernerne. Den tekniske gruppe tog udgangspunkt i 1. delbetragtning vedrørende skorstenfejernes fremtidige arbejdsopgaver og arbejdsforhold, afgivet november 1981 af den af Justitsministeriet ved skrivelse af 10. december 1976 nedsatte arbejdsgruppe.

Begge arbejdsgrupper har bl.a. peget på, at antallet af årlige skorstenfejninger ud fra et brandsikkerhedsmæssigt synspunkt og under hensyn til den stedfundne fyringstekniske udvikling uden betænkeligheder vil kunne reduceres i forhold til gældende bestemmelser, samt at brandsynet ud fra lignende vurderinger ikke bør opretholdes som selvstændig funktion, men indgå i det almindelige brandpræventive tilsyn, der udføres som led i skorstenfejernes øvrige arbejdsopgaver.

Ved udmøntningen af forslaget bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler på området, vil der blive taget udgangspunkt i disse vurderinger.

Hvorledes den fremtidige struktur skal være på området, herunder skorstenfejermestrenes ansættelsesform, må afhænge af de kommende forhandlinger mellem de berørte parter. Forslagets bemyndigelse giver mulighed for en fortsat ansættelse under en eller anden form i kommunalt regi eller for en privatisering af området.

Fastsættelsen af nye forenklede og moderniserede regler på området vil ske efter forhandling med Skor-