

[Aage Frandsen]

Det kan vel heller ikke være i overensstemmelse med tankegangen i L 239, hvis den praktikpladskompenserende undervisning først bliver tilbudt op til et halvt år efter skæringsdatoen, 1. oktober.

Svar (13/8 90):

**Undervisnings- og forskningsministeren (Bertel Haarder):**

Umiddelbart efter d. 1. oktober 1990 modtager Undervisningsministeriet indberetninger fra handelsskolerne og de tekniske skoler om praktikpladssituationen for de elever, der afsluttede basisuddannelsen i sommeren 1990. Samtidig skal de faglige udvalg vurdere behovet for lære- og praktikpladser og skønne, hvor mange uddannelsesaftaler der vil kunne indgås inden for udvalgets område frem til 1. oktober 1991.

Medio oktober 1990 forventer Undervisningsministeriet at have overblik over situationen og vil på grundlag heraf tage stilling til, om der skal iværksættes praktikpladskompenserende undervisning.

Såfremt det besluttes at oprette praktikpladskompenserende pladser for egnede elever, vil dette kunne ske med en meget kort frist.

### Spm. nr. S 1077

Til *boligministeren* (3/8 90) af:

**Riishøj (SF):**

»Kan ministeren bekræfte, at det for boligejere m.fl., der fyrer med petroleum i almindelige oliefyr, vil være nødvendigt at bekoste en ekstra justering af oliefyret i henhold til OR-bestemmelserne i det øjeblik, petroleum erstattes af almindelig fyringsolie, og at der, dersom et sådant ekstra OR-tjek ikke foretages, vil opstå en sikkerhedsrisiko f.eks. på grund af kulilte?«

### Begrundelse

Gennem spørgsmålet ønskes oplyst, om boligejere, der på grund af afgiftsfrigtagelse på petroleum fyrer med petroleum i stedet for almindelig fyringsolie, skal bekoste et ekstra sikkerhedstjek på fyret i henhold til OR-bestemmelserne, i det øjeblik ejeren af oliefyret skifter tilbage til almindelig fyringsolie.

Der ønskes i den forbindelse oplyst om de sikkerhedsproblemer, der kan opstå, dersom ejeren af oliefyret ikke lader en særlig kontrol/justering af fyret foretage, når vedkommende går tilbage til almindelig fyringsolie som brændsel.

Svar (13/8 90):

**Boligministeren (Agnete Laustsen):**

Indledningsvis oplyses, at sager vedrørende energibesparende foranstaltninger – herunder OR-ordningen – ved kongelig resolution af 28. april 1989 er overført til Energiministeriet.

Efter Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 223 af 14. maj 1984 (OR-ordningen) har ejeren af et mindre oliefyr pligt til at lade skorstensfejeren foretage kontrolmåling af anlægget 1 gang om året, medmindre der er indgået aftale om et årligt eftersyn med et OR-registreret servicefirma.

Der er således ikke noget krav om fornyet kontrolmåling eller justering ved fyring med petroleum.

Oliefyrservicebranchens Registreringsudvalg (OR-udvalget) har fået foretaget en undersøgelse af problemet omkring vekslende olie-kvaliteter i oliebrændere på Dansk Teknologisk Institut.

Konklusionen af denne undersøgelse er følgende:

– »Denne undersøgelse må betragtes som et pilotforsøg, hvor resultatet kun er retningsgivende. Undersøgelsen kan ikke siges at være repræsentativ for det danske villamarked, da der kun indgik 2 brændere i undersøgelsen.

– Der blev ikke konstateret forbrændingsproblemer, når der blev skiftet fra fyringsolie til fyringspetroleum. Dette var tilfældet på 2 brændere henholdsvis med og uden forvarmer. Fyringsøkonomien blev generelt dårligere.

– Der blev derimod konstateret alvorlige forbrændingsproblemer, når der på brændere med forvarmer blev skiftet fra fyringspetroleum til fyringsolie. Dannelsen af kulilte og sod blev kraftigt forøget. Dette resultat indicerer, at det samme kan ske for villaejere. Denne situation kan opstå, hvis brænderen er blevet serviceret under drift med fyringspetroleum og ikke efterjusteret efter overgang til fyringsgasolie igen.

– Det må formodes, at der kan opstå pumpe-sammenbrud med nogle pumpefabrikater i lø-