

– vedligeholdelse af køkken-, bade- og toiletfaciliteter«

Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke nødvendige grundlæggende restaureringsopgaver i det omfang, der er tale om nedslidning, som ikke kan tilskrives manglende sædvanlig vedligeholdelse. Endvidere omfattes ikke moderniseringer i det omfang de eksisterende faciliteter er utidsvarende, herunder fornyelse af køkken-, bade- og toiletfaciliteter. Endelig omfatter indvendig vedligeholdelse ikke vedligeholdelse og udskiftning af basisinstallationer til forsyning af varme, vand, afløb, el, belysning, ventilation og tv-modtagelse. I forbindelse med udførelsen af de ovennævnte arbejder betaler civillisten typisk den afsluttende malerbehandling m.v. svarende til udgifterne til den sædvanlige vedligeholdelse.

Som udgangspunkt udfører staten således ikke indvendig vedligeholdelse. Staten har dog over en længere periode udført indvendig vedligeholdelse i visse repræsentative lokaler som følger:

*1920'erne.* Der foreligger en gammel praksis, hvorefter staten forestår den indvendige vedligeholdelse af Christiansborg Slots repræsentationslokaler. Denne praksis kan formentlig føres tilbage til 1920'erne.

*1981.* Vedligehold af lokaler der overvejende anvendes til repræsentative opgaver indgår i statens vedligeholdelsesforpligtelse.

Konkret medførte dette at repræsentative områder på civillisteslottene blev vedligeholdt ved staten.

*1997.* Efter Christiansborg Slotskirkes istandsættelse i 1997 som følge af den store brand, er den åbnet for offentligheden ved gratis forevisning, og der administreres efter samme praksis, som har været gældende for repræsentationslokalerne på Christiansborg.

Nedenfor er angivet statens udgifter til indvendig vedligeholdelse, men ikke udgifterne til restaureringsopgaver og hovedstandsættelser, moderniseringer eller basisinstallationer. For de repræsentative lokaler er der ikke foretaget særskilt opgørelse over den afsluttende malerbehandling m.v., der sædvanligvis opfattes som indvendig vedligehold. Hvorfor beløbene ikke er medtaget nedenfor. Det skal endvidere bemærkes, at udgifter vedr. lokaler, som anvendes eller har været anvendt af Slots- og Ejendomsstyrelsens personale, udgifter til efterreparationer ef-

ter brandsikring, tyverisikring og andre tekniske installationer, herunder elevatorer samt mindre opgaver på viceværtniveau heller ikke er medtaget. Endelig bemærkes, at for så vidt angår udskiftning af ruder, har staten, set i lyset af vinduernes generelt dårlige udvendige vedligeholdsstand, afholdt udgiften hertil.

I henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1163 af 20.12.1994 om statens regnskabsvæsen m.v., er der kun pligt til at opbevare regnskabsmateriale 5 år tilbage. Slots- og Ejendomsstyrelsens regnskabsafdeling har imidlertid opbevaret materiale, der rækker 7 år tilbage. Der er gennemført en foreløbig gennemgang.

#### *Christiansborg Slot*

Mindre arbejder på 37.000 kr. (1994).

Malerreparationer 32.000 kr. (1995).

Istandsættelse af hovedtrappe til Slotsforvaltning og adjutantstab på 78.000 kr. (2000).

Det bemærkes i øvrigt, at der i perioden bl.a. er gennemført hovedstandsættelser af slottets Riddersal, Fanegemak og Abildgaardssal.

#### *Christiansborg Slotskirke*

Maler- og tømrerreparationer på 39.000 kr. (1998).

#### *Amalienborg*

Mindre arbejder på 15.000 kr. (1994).

Det bemærkes, at en lejlighed ved Chr. VIII's Palæ i en længere årrække hovedsagelig har været udlånt til SES til brug for tegnestue i forbindelse med hovedstandsættelser på Amalienborg. Slots- og Ejendomsstyrelsen har afholdt udgifterne til efterreparation og teknisk opdatering af lejligheden.

#### **Spm. nr. S 1801**

Til by- og boligministeren (26/2 01) af:

**Keld Albrechtsen (EL):**

»Hvilken bevillingsmæssig hjemmel har der været for de udgifter, som Slots- og Ejendomsstyrelsen i årene siden 1972 har afholdt til indvendig vedligeholdelse af de slotte, som staten har stillet til rådighed for kongehuset?«