

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse: Det er nødvendigt med en gennemgribende ud- og indvendig istandsættelse og modernisering af Fr. VIII's Palæ, for at det kan fungere først som kronprinsebolig og siden som kongebolig. Der skal som følge heraf foretages en indvendig istandsættelse af Fr. VIII's Palæ samt enkelte rum i Chr. VIII's Palæ. Omfanget af de indvendige istandsættelsesarbejder vil blive fastlagt i et byggeprogram, der udarbejdes i dialog med de fremtidige brugere. Den udvendige istandsættelse af palæet vil omfatte vinduer, tag og facader. Det forventes, at den udvendige istandsættelse afsluttes i 2006.

Hjemmel: Akt. 136 af 5/5 2004 og FL 2005

Igangsættelse: 2004

Færdiggørelse: 2009

Bruttoetageareal: 4.500 m²

Byggeudgifter pr. m²: Ca. 27.900 kr. pr. m²

Mio. kr.

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. 2004 (indeks 103,5).....	123,1	120,1
Senere reguleringer:		
Indeksregulering.....	2,5	2,4
Andre reguleringer.....	-	-
Totaludgift (indeks 105,6).....	125,6	122,5

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult.		
2004.....	3,0	
2005.....	27,6	
2006.....	25,5	
2007.....	30,6	
2008.....	25,5	
2009.....	13,3	

Driftsmæssige konsekvenser:

Gennemførelsen af projektet forventes ikke at have driftsmæssige konsekvenser.

Andre bemærkninger:

Forskellen mellem statsudgiften og totaludgiften udgøres af den Kgl. Civillistes bidrag til finansiering af projektet. Dette er fastlagt i overensstemmelse med retningslinierne i lov om dronning Margrethe den Andens civilliste.

Udgifterne til den udvendige istandsættelse er foreløbigt estimeret til 23,3 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. vil blive afholdt af de midler, der er afsat til det igangværende anlægsprojekt om fun-dering af sidebygninger og vinduer på Amalienborg, som Finansudvalget har givet tilslutning til ved Akt 224 4/9 2002. Det ovenstående budget omfatter derfor ikke udgiften på 3,2 mio. kr., der vedrører det allerede besluttede projekt.