

## ad 20. Sorgenfri Slot.

Under den til Hovedreparationer opførte Sum, 2,551 Rd., ere følgende Udgiftposter indbefattede:

- a. Istandsættelse og Maling af samtlige Vinduer, Døre, Gesimser, Trapper paa Slotsbygningen.
- b. Opsætning af 103 Nye nyt Pancel i Cavaleerbygningen istedetfor det af Svamp angrebne.
- c. Hovedstandsættelse af en Afdeling af Stalden.
- d. Brolægning af hele Stalden.
- e. 11½ Fag nyt Stakit ved Frugthaven.
- f. Omlægning af omrent Halvdelen af Gaarden ved Damebygningen.
- g. Medtagelse af 10 Skorstene, deels med Kogesteder, deels kun Kaminrør, som ifølge Lov af 2den Marts 1861 § 15 ikke maae bibeholdes, da de hvile paa Koster, og Opførelsen af nye Skorstene, behørig fundamenterede fra Grunden.

## ad 21. Frederiksborg Slot.

Der har i de senere Aar under Contoen for andre Udgifter ved de Kongelige Bygninger været bevilget aarlig 900 Rd. til Vedligeholdelse og Rensning af Damme og Hoved-Vandledninger i Slotsøens Vandgebet samt Slotsøens Reenholdelse. For Finantsaaret 1870—71 ere Udgifterne ved Frederiksborg Slotsø og ved den Deel af dennes Vandgebet, der ligger i og ved Indsluttet, lille Dyrehave og den chinesiske Plantage, overførte til Budgettet for de Kongelige haver, H F. Medens denne Deel af Vandgebetet underlægges Landskabsgartneren, forbliver derimod Resten, nemlig Teglgårdsoen og Dammene i Præstevangen, fremdeles som hidtil under vedkommende Overforsters Bestyrelse, og calculeres der til Vedligeholdelsesarbejder ved samme at maatte kunne disponeres over 265 Rd.

## ad 22. Fredensborg Slot.

Under den til Hovedreparationer opførte Sum, 4,908 Rd., ere følgende Udgifter indbefattede:

- a. Istandsættelse af Flisegulvet i Slotsgaardens Midterparti, Fuldførelse af den i østre og vestre Ottekants Bygningers 1ste og 2den Etage resterende Væggepuds i Corridoren, Omlægning af tvende Stykker af Sandsteensbeklædningen ved Balustraden foran Hovedflorens søndre Façade.
- b. Istandsættelse af det store Loftsmaleri i Havestuen.
- c. I de Kongelige Hestestalde, hvor en Deel af Bræddebeklædningen paa Dørmurene er angreben af Svamp, at fornye Beklædningen.
- d. Istandsættelse af Material- og Huggehuset samt Regulering af Brolægningen i den Kongelige Civillistes Brændegaard.
- e. Anbringelse af Brædegulv i Viinkjælberbetjentens Værelse og af Bræddebeklædning paa et Bindingsværks Skillerum i Gangen ved Staldetatens Belægningsrum samt Istandsættelse af Betongulvet i den store Hundegaard.
- f. Indretning af Værelser i vestre Ottekant.

I Aaret 1867 blev der for den dertil ved Finantsloven for Finantsaaret 1867—68 bevilgede Sum af 1,937 Rd. anlagt en Corridor gennem et i bemeldte Ottekant værende stort Kjøkken, som ikke mere benyttedes, hvorved der tilveiebragtes en Forbindelse mellem Slottet og de i den sydlige Ende af Ottekanten værende Localer. Da der ikke paa Slottet havde et til-