

tagne og derfor til næste Aar ville udkræve større Udbedringer end sædvanligt for at bringes i behørig Orden. Ugeledes maa der anbringes endel Sten til Supplering af Granttbeklædningen foran Stilleveggen i Krumningen ved Vendrup, samt dels udbedres dels fornyes flere af de i Trækveien anbragte Fortøiningspæle. Derimod vil der medgaa mindre til Vedtigholdelsen af Havneværkerne m. v. end i de senere Aar, saaledes at den samlede Post kun bliver 858 Rd. 24 f. mod 1357 Rd. 48 f. i 1871/72.

ad 3. Under denne Post er foruden den til Bygningernes sædvanlige Vedtigholdelse fornødne Sum opført et Beløb af 82 Rd. 48 f. til Istandsættelse af 3 Gavle.

ad II. C. 2. f. Til Nørvig Landingsbro er anslaaet 100 Rd. medens der ellers kun har været budgetteret 70 Rd. og i indevarende Finantsaar 75 Rd. Det har nemlig vist sig, at det til Oprensning hidtil anslaaede Beløb 30 Rd. ikke har været tilstrækkeligt til Vedtigholdelsen af den normale Dybde af 4 Fod ved Landingsbroen. Dette Beløb er derfor forholdt til 50 Rd. Ugeledes har det vist sig ønskeligt, at Anlægget af den Fjargarm, som opføres Nord for Broen til Forhindring af Sandvandring (jfr. Anmærkning til Finanslovsforslaget for 1871/72 S. 127) fremskyndes noget mere end tidligere, hvorfor ogsaa den hertil anslaaede Post er bleven noget forholdt. Til bemeldte Fjargarm antages der i det Hele endnu at ville medgaa 154 Rd., hvoraf 28 Rd. agtes anvendte i Finantsaaret 1872/73, medens Resten tænkes fordelt paa de 3 næstfølgende Finantsaar.

ad II. C. Indtægten.

ad 1. Indtægten af de kongelige Havne og Broer er anslaaet efter et Gjennemsnit af de respektive Indtægter i Finantsaarene 1868/69 til 1870/71 og fordeler sig saaledes:

Helsingørs Havn	15,784 Rd.
Frederikshavns Havn	11,133 —
Frederik den 7des Kanal	9,843 —
Bøgestrømmen	1,407 —
Nørvig Landingsbro	108 —
Vedbaet —	6 —
	<hr/>
	38,281 Rd.

ad II. D. 1. De til Lønninger og Kontorholdsudgifter samt Lønningstillæg opførte Beløb fordele sig saaledes:

	Lønninger.	Kontorhold.	Lønningstillæg.
En Bygningsinspektør	2,000 Rd.	300 Rd.	
En Bygningsinspektør	1,800 —	300 —	
En Bygningsinspektør	1,600 —	300 —	
En Bygningsinspektør	1,400 —	200 —	144 Rd.
			Tillægget er beregnet af 1,400 Rd. i Forbindelse med en Lønning af 700 Rd. til 216 Rd., hvoraf her er opført $\frac{2}{3}$.
Samme til en Konduktør	300 —		
En Bygningsinspektør	1,000 —		192 —
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8,100 Rd.	1,100 Rd.	336 Rd.

Samtlige Bygningsinspektører ere ansatte før 1ste April 1871.