

med hensyn til den tekniske udstyr og tekniske værktøj, der er nødvendigt til at få et godt resultater ved en brand. Det er også vigtigt at få et godt resultater ved en brand.

## EXV.

Der er dog ingen tekniske kendskaber vedhæftet til det nu udgivne meddelelse, der er vedtaget af den tekniske udvalg. Det er dog vigtigt at få et godt resultater ved en brand. Det er også vigtigt at få et godt resultater ved en brand.

## Betrænningerne

## Forslag til Lov om Bestatningen af Brændevinsbrænding.

1. Strivelse af 19de December 1871 fra Generaldirektoratet for Skattevæsenet til Statsraad Hummel.

Bed hensigtsligt at meddelse Hr. Statsraaden, at der Intet vil være til Hindre for på Lørdag Morgen at afholde den Undersøgelse af Grundene til den i Kapitain Tvedes Brænde i Helsingør forefaldne Standsnings af det der anbragte Spiritusmaaleapparat som Hr. Statsraaden godehedsvidt har vægtet Dem at ville foretage i Forening med Dr. Professor S. Thomsen og ved lige hensigtsligt at meddele, at Toldinspektøren i Helsingør vil være tilstede på Jernbanestationen i Helsingør ved D'Ors Ankomst for at påvisse Dem Brænderiet m. v. Stal jeg tillade mig nedenstaende bemærkninger angaaende Undersøgelsens Øjenstand.

Efterat det ovenfor nævnte af Toldvæsenet anstafrede Spiritusmaaleapparat fra Siemens & Halskes Fabrik i Berlin her i Byen havde været opstillet i nogle Brænderier og der var prøvet af Toldvæsenets Funktionerer, hvorved det virkende tilbels (i et Brænderi) under mindre heldige Billeder havde gjort god Ydelse, blev det samme Exemplar af Apparatet paa Begsæring udskaant til den nævnte Brænderier vedet i Helsingør. Efterat have gået i længere Tid, i hvilken der efter Hr. Tvedes Opførsel blev maalt c. 11.000 Potter ved det standsede det den 9de November tilbels i sin Funktion, det Tællemerket ikke længer angav Mengden af den absolute Alkohol i den Maaleren passerende Brænde. Ved den i den tilhørende af Toldvæsenet foretagne Undersøgelse befandtes Aarsagen hertil at være, at der på vedkommende Axe og i dens Tæpleie fandtes affat en lys, gummi eller lignende Skorpe, som standfede Apparatets Gang, og da denne var fjernet, opfylste Apparatet atter sine Funktioner. Hvad der ved denne Lejlighed nærmere er passeret, vil behagelig erfases af det vedlagte Bilag til vedkommende Landstingsudvalgs Betenkning. Den 1ste d. M. indtraadte der atter en Standsnings. Som det fremgaar af ovennævnte Bilag, anmeldtes denne Standsnings først for Toldvæsenet den 3de dennes, hvilket da afgav den i Bilaget astrykte Attestation, hvorefter Standsningen denne Gang viste sig ganske som den tidligere deri, at den Vægtslangsarm, der hævde Gradebuen, Hjulet og derved Alkohol-Tælleværket, ikke efter Tromleplens Dreining faldt tilbage mellem Kløverbladets Flige. Da Standsningen den 4de kom til min Kundstab, beordrede jeg strax pr. Telegram Maaleren sat under Toldlukke, hvor efter den blev sat ud af Forbindelse med Svæleapparatet og taget under Toldlukke, hvorunder den endnu henstaar i Brænderiet. Af den Beretning, jeg affordrede Toldinspektøren i Helsingør blandt Andet med Hensyn til, hvad han havde tagttaget ved sin Tilstedeværelse i Brænderiet den 3de, vedlægges en Uffskrift. Af denne vil det naturlig behagelig ses, at det blev tagttaget, at den Jernstang, der gaar indvendig igennem Maalerens Jernhylster og fastholder Raaget, paa hele sin Længde var bedekket med en mørk, fletet Masse, medens en lignende mørk Masse fandtes flydende i den Spiritus, der var i den Beholder, hvori Tældenægten er anbragt. Ved Rabningen af Raaget opstegte skulige Dampes, som fandtes i fortættet Tilstand rindende ned ad Glassrædens indvendige Side, ligesom de paa Hjedren, der bærer Flydevægten, fandtes afleirede i Draaber. Den Beholder, hvori Spanmæssedrens Stillekruer ere anbragte, var, ligesom ved den første Stand-