

deres Numere angive. Saasnart de ere fyldte, borttages de Ledninger, som føre Saften over i dem. Urenset Roesaft maa ikke findes andre Steder end i Saftbeholderne, monto-jus'erne og Lutterkjedlerne, og maa ikke i nogetfømhelst Kar findes blandet med Sirup, renset Saft eller Skum, hidrørende fra Rensningen. I de Fabriker, i hvilke Tilvirkningen ikke foregaar uafbrudt, forsegles Sønderdelingsmaskinerne, naar Tilvirkningen standser, ligesom disse Maskiner og Lutterkjedlerne forsegles, naar Fabrikken ikke er i Drift.

Uden særlig af vedkommende Ministerium givne Tilladelse er det forbudt at undergive de knuste Roer, Saften af dem eller Sirupen nogen kemisk Behandling, ligesom at anvende nye Apparater eller Forarbejdningsmaader, med hvilke den ved den gjældende Lovgivning fastsatte Kontrol er uförenelig. Saalænge Fabrikationen gaar for sig, etableres der en Dpshynspost i hver Fabrik. For denne skal der indrettes et Kontor i det Lokale, hvor Lutteringen foregaar, eller stødende op dertil; Kontoret skal være mindst ca. 30½ dånst. □ Allen stort, være udfyret med Stole, Bord og Skab og kunne aflukkes. Ikke-Dpshydelse af denne Forpligtelse straffes. Kan der ikke staffles Dpshynet Underhold og passende Vogis i en Afstand af høist 3 Kilometre fra Fabrikken, tages den flete Anmeldelse om Driftens Paabegyndelse ikke tilfølg. Dpshynet har Afgang overalt og kan kontrolere Driften paa ethvert Punkt. Naar Lutterkjedlen er fyldt indtil  $\frac{1}{10}$  af samme, udtager Dpshynet, efter at Fabrikanten har ladet Væskten behørig omrøre, en Prøve af denne til nærmere Undersøgelse og Saftsættelse af Bægtfyllden; forinden Prøven er udtagen, maa der ikke gives Væskten en højere Temperatur end 40° C. Prøven nedsvales derefter til 15° C., forinden Saftsættelsen af Bægtfyllden finder Sted. Ved denne Saftsættelse benyttes Gay-Lussac's Aero-meter. Det er kun de blandt de bedste Kræfter udvalgte Folk, der bruges til dette Dpshyn; foruden deres Lønning faa de et Bederlag for denne Tjeneste.

Forinden Fabrikken sættes i Drift, skal Fabrikanten stille en Sikkerhed for Afgiftens rigtige Erlæggelse; Sikkerhedens Størrelse retter

sig efter det Kvantum Roer, han har opgivet maanedlig at ville bearbejde.

Den med Hensyn til Beskaffningen af Roesukker i Holland gjældende Lov er af 7de Juli 1867. Ifølge denne finder Skatteansættelsen der Sted enten efter Mængden af det fabrikerede Sukker eller efter Mængden og Bægtfyllden af den udvundne Roesaft. Det staar Fabrikanten frit for ved Begyndelsen af hvert Arbejdsaar at vælge, hvilket af disse tvende Systemer han vil have bragt til Anvendelse for sig. Naar han har truffet sit Valg, gjælder det for hele Arbejdsaaaret. Loven giver derhos nedenstaaende almindeligere Regler (ved Fremstillingen af disse er der i hver Afdeling først anført de, som gjælde for alle Fabriker uden Hensyn til Beskaffningsmaaden, og dernæst de, der desuden gjælde henholdsvis for de Fabriker, der erlægge Afgiften efter Sukkerudbyttet, og for dem, der svare Afgift efter Roesaftens Mængde og Bægtfylde).

a) Fælles Bestemmelser for alle Fabriker, hvilken Beskaffningsmaade der end bringes til Anvendelse, ere, forsaavidt Indretningen af Fabrikken angaar, følgende: Den første Dpførelse og Indretning af en Sukkerfabrik skal ske under vedkommende Embedsmands Tilfyn. Hovedindgangen til Fabrikken skal ligge ud til en almindelig farbar Vej eller idetmindste ud til en saadan, ad hvilken der stedsvis er fri Afgang til Fabrikken. Mellem Fabrikken og andre ikke dertil hørende Bygninger maa der ikke finde noget Fællesflab Sted, hverken direkte eller over den Grund, hvorpaa Fabrikken ligger; herfra finder kun Undertagelse Sted, forsaavidt der ved en Sukkerfabrik tillige drives anden dermed beslaegtet Industri, samt med Hensyn til Voltger, Kontorer og Stalde, som bruges af Fabrikanten eller hans Folk, idet disse Lokaler da regnes med til Fabrikken. I Fabrikken skal paa et passende Sted, efter Aftale med vedkommende Embedsmænd, indrettes, behørig vedligeholdes, møbleres, opvarmes og belyses et Lokale af mindst 30½ □ Allen dånst til udelukkende Brug for Dpshynsembesdmændene. Naar en Fabrik