

ad 22. Frederiksborg Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb 8,832 Rd. agtes anvendt paa følgende Maade:

a. Den resterende Istandsættelse af Slottets Portparti med tilhørende Portportaler samt Fornyelse af Taget over hele Portpartiet fra Kirkefløien til Brindsessæffløien	7,232 Rd.
b. Til Istandsættelse af den søndre Gavl af den saakaldte Amtmandsbolig	700 —
c. Til Istandsættelse af den søndre Gavl af den saakaldte Rancellibygning	900 —
	<hr/> 8,832 Rd.

Til det hele under a nævnte Arbejde var ved Finanslovsforslaget for 1872—73 foreslaaet 13,165 Rd., hvoraf Halvdelen blev bevilget med 6,583 Rd. At Udgiften til det resterende Arbejde, der efter det ifjor indsendte Overflag skulde have udgjort 6,582 Rd., nu er opført med 650 Rd. mere, er, som det fremgaar af den vedlagte Skrivelse fra Etatsraad, Bygningsinspektør Melbahl af 22de Juli d. A., begrundet i de indtraadte forhøiede Priser paa Kobberdækningsmaterialet. Af den samme Skrivelse vil ligeledes erfares, at Hovedstandsættelsen af de under b og c nævnte Gavle allerede for c. 12 Aar siden var paataent, men at disse Arbejder af Hensyn til andre ligesaa nødvendige Restaurationsarbejder hidtil ere blevne stillede i Vero.

ad 23. Fredensborg Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb 3,233 Rd. er bestemt til følgende Arbejder.

a. Fornyelse af Kobbertaget paa Hovedfløien mod Syd og af Fodrenden	1,022 Rd.
b. Maling af Fernstakittet, Fernporten og Stenpillerne ved Indførselen til Slottet, samt Stakittets Afvaskning	75 —
c. I Hovedbygningen: Istandsættelse, Fornyelse og Maling af forskellige Døre og Binduer, Reparation af Tagrender, Maling af de 4 Hjørnespir, Istandsættelse og Maling af 1 Statit og 2 Trapper samt Fornyelse af Murværket under Stakittet m. m.	490 —
d. I vestre Ottekantsbygning: Reparation og Maling af forskellige Binduer og Døre, Tagkviste, 246 Alen Taggestims med Spærhoveder, Tagrender, Nedløsrør samt 43 Alen Blitkædning fra Tagstøtten til Kenden	248 —
e. I østre Ottekantsbygning: Reparation og Maling af lignende Bygningsdele samt af en Port	235 —
f. I Damebygningen: Reparation og Maling af forskellige Binduer, Døre, Tagkviste, Tagrender og Nedløsrør samt af Blitkædningen paa 10 Stk. Kviste, Fornyelse af 42 Alen Tagrende og Gjenstandsættelse af Taget efter de nye Kenders. Dplægning	182 —
g. Marfalsbygningen: Reparation og Maling samt Fornyelse af lignende Bygningsdele	163 —
h. Staldbygningen: Reparation og Maling af forskellige Binduer, Døre, Kvistlemme og 183 Alen Trægestims, samt Dorenes Befæstelse i Muren	156 —
i. Bogngaarden, Staldgaarden og Stalden mod Stoven: Reparation og Maling af Gestims, Porte og Døre, Frontespicer og Bindstodder paa Kvistene, Kvistlemme samt af Stakittet og Stakitporten til Bogngaarden	276 —
k. Ny Kavalerbygning: Reparation og Maling af forskellige Binduer, Døre, Tagrender, Nedløsrør og 16 Alen Gestims	60 —
l. Bogkremisen og Sprøitehuset: Reparation og Maling af 86 Alen Blittagrende og 6 Blit-Nedløsrør	12 —

Alt overføre . . . 2,919 Rd.