

Dette Arbejde bringes paany i Forslag, i hvilken Henseende man skal indskrænke sig til at bemærke; at Muddermassen i Gravene efterhaanden har naaet en saadan Størelse, at alvorlige Følger i saniter Henseende ville kunne befrygtes, naar der ikke snarest muligt finder en Oprensning Sted.

Ligledes er paa nærværende Budgetforslag gjenoptaget tvende af Finantslovsforslaget for 1877—78 udstemte Beløb, henholdsvis 3800 Kr. og 3300 Kr., til en Udvidelse af Arbejdsbygningen i Ulrichs Bastion paa Christianshavn og til Forandring af Dampkedlen i Generalkstabens Lokaler i Proviantgaarden. Med Hensyn til disse Arbejder skal man henvise til, hvad derom findes udtalt i de trykte Anmærkninger til Finantslovsforslaget for 1877—78. Da de begge ere nødvendige, bør Udførelsen af dem ikke opsættes længere.

Bolværket udfor Fæstningens Materialgaard er af Hævnvæsenet forlangt istandsat, men paa Grund af dets brøstfældige Tilstand kan dette kun lade sig udføre ved en Fornyelse, hvilket Arbejde er anslaaet til en Beføstning af 7000 Kr.

Det paa Ridehuset ved Ny Artillerikaserne anbragte Tegltag er i en maadelig Forfatning og udræver paa Grund af Kaserens for Vinden stærkt udsatte Beliggenhed hyppige og uforholdsmæssig kostbare Istandsættelser; der i betydelig Grad forulempe Vælgene i Ridehuset. Det har derfor længe været anset ønskeligt, at kunne erstatte det nuværende Tegltag med et Skifertag, som vilde give den mindste aarlige Vedligeholdelse, og denne Foranstaltning maa nu anses nødvendig. Hertil foreslaas anvendt 10,000 Kr.

Det ved Krudttaarnsveien paa Amager beliggende Krudttaarn Nr. 2 trænger i høi Grad til en Hovedistandsættelse, navnlig ved Afpuksning i Cement af de uøvede, stærkt forvitrede Murflader og ved Istandsættelse af Taget. I Forbindelse hermed foreslaas udført nogle mindre Forbedringer, i Lighed med, hvad der i de senere Aar er sket ved nogle af de andre Krudttaarne og fundet gavnligt, nemlig Indsætning af Binduer og Bygningens Forsyning med Tagrender. Den samlede Udgift til disse Arbejder er beregnet til 3,200 Kr.

I det hævarende Garnisonsfygghuus foreslaas for næste Finantsaar forskellige nødvendige Forbedringer gennemførte. De til Sygehusets 1ste og 2den Afdeling hørende Latriner ere i en saa daarlig Tilstand, at en delvis Fornyelse af dem snart vil blive nødvendig. Da de desuden have en uheldig Beliggenhed i umiddelbar Nærværelse af Sygehusbygningen, er det anset rettest at lade dem nedbryde og til Erstatning af opføre en ny Latrine paa en hensigtsmæssigere Plads. Beføstningen herved er anslaaet til 1700 Kr. under Forudsætning af, at den forventede Indtægt for de nedbrudte Latriner, et gammelt Skur m. m. fradrages Udgiften. Ogsaa Officerlazarethet liber af følelige Mangler. Den paagjældende Bygning henstaar tilbøielig i samme Tilstand, som da den i 1818 indrettedes for sin nuværende Brug, og trænger derfor haardt til en tidsvarende Forbedring, hvorved der vil kunne raades Bod paa de tilstedeværende, i hygieinisk Henseende uheldige Forhold. En saadan foreslaas iværksat i 1878—79 ved Udførelsen af forskellige Arbejder, saasom Draining af Grunden omkring Bygningen, Indretning af Klosetter, Anbringelse af nye Kaffelovne, Omlægning af Gulve m. m. Til disse Arbejder søges bevilget et Beløb af 4900 Kr.

De mod Kirkepladsen vendende Fagader af Kirken og Arrestbygningen i Citadellet Frederikshavn have et meget forfaldent Udseende og bør underkastes en Hovedistandsættelse ved Udhugning af de forvitrede Mursten, Indsætning af nye, Murværkets Afpuksning m. m., hvortil foreslaas anvend 3600 Kr.

Binduerne paa Frederiksberg Slot ere paa Grund af Alde gjennemgaaende i saa maadelig Forfatning, at de ikke længere lade sig forsvarelig vedligeholde for en nogenlunde rimelig Beføstning. Det vil derfor blive nødvendigt i den nærmeste Fremtid at lade dem fornye, og dette Arbejde foreslaas begyndt i næste Finantsaar med de 2 mod Frederiksberg Have vendende Fagader, hvor Binduernes Tilstand er flestest. Udgiften hertil er anslaaet til 5000 Kr.

Til nogle Bygningsforandringer i Kronborg Slotskaserens østre Fløi og i Slottets nordre Portbygning var paa Finantslovsforslaget for 1877—78 optaget et Beløb af 2850 Kr., der imidlertid udstemtes under Behandlingen i Rigsdagen. Som oplyst i de trykte Anmærkninger til bemeldte Lovforslag, var dette Arbejde anset ønskeligt navnlig af Hensyn til, at nogle i nævnte Fløis 4de Etage beliggende, til Kvartierer for Lieutenanter og ugifte Sergenter benyttede Lokaler stærkt forulempedes af Røg. Ved Forslaget var tilfattet for Fremtiden at benytte de nævnte Lokaler til Belægningsstuer, fordi disse ikke opvarmes, og at henlægge Lieutenants- og Sergentskvartiererne til den nordre Portbygning. Da de omhandlede Ulemper i lige høi Grad endnu ere tilstede, maa det fremdeles meget ønskes, at erholde de paagjældende Bygningsforanstaltninger udførte, og de bringes derfor paany i Forslag for 1878—79.

Efter at der i Anledning af et i December 1875 indtruffet Udbandsstilfælde i Søgersborg Kaserneetablisement var foretaget en Undersøgelse af samtlige derværende Skorstensrør, viste det sig, at disse Rør, som ere af forældet Konstruktion, næsten alle favne den lovbefalede Tykkelse der, hvor de passere Gulvene, og at i det Hele taget Bygningernes Træværk ikke er tilstrækkelig langt fjernet