

Det forudsættes, at de til Vedligeholdelse, Skatter, Rengjøring, Brandvæsen, Belysning og Opvarmning opførte Summer blive i Lighed med, hvad der tidligere har fundet Sted, bevilgede under Et, saa at, hvad der spares paa en Bygning, kan overføres paa en anden.

Man har atter iaar bestræbt sig for at holde Udgifterne til Hovedreparationer indenfor Grændsen af, hvad der hidtil har været bevilget, og man har derfor undladt at optage ikke faa af Bygningsinspektørerne foreslaaede Arbeider, hvis Udførelse i og for sig var ønskelig. Da der imidlertid ved Behandlingen af indværende Mars Finantslov af Rigsdagen blev foretaget en betydelig Nedsættelse i det til Hovedreparationer paa Finantslovsforlaget opførte Beløb, idet Bevilling nægtedes til forskellige større Arbeider ved Christiansborg Slot og Christian den 7des Palæ, hvis Udførelse allerede dengang var paatrængende nødvendig, har man ikke set sig istand til at holde Beløbet indenfor denne Grændse. Man foreslaar følgende Arbeider bragte til Udførelse i Finantsaaret 1879—80:

#### ad 1. Christiansborg Slot.

Det til Hovedbestandsættelse opførte Beløb er bestemt til følgende Arbeider:

|   |            |
|---|------------|
| a. Forsættelse af Facadens Afspudsning mod St. Jørgens Gaard . . . . .                  | 21,009 Kr. |
| b. Afspudsning af Forbindelsesbygningen mellem Kirken og Slottet . . . . .              | 6,806 —    |
| c. Afspudsning af Forbindelsesbygningen mellem Slottet og Ministeriebygningen . . . . . | 5,097 —    |
|   | <hr/>      |
|   | 32,912 Kr. |

#### ad 4. Det store kongelige Bibliothek.

Det til Hovedbestandsættelse opførte Beløb, 6,500 Kr., er bestemt til Istandsættelse af Facaden mod Kavalergrunden og Løvhushagen samt Eftersyn af Vinduer og Døre.

#### ad 9. Christian den 7des Palæ paa Amalienborg.

Det til Hovedbestandsættelse opførte Beløb, 32,250 Kr., er bestemt til Afspudsning og Fornyelse af alt Sandstensarbeidet saavel paa Hovedfacaden som paa Kommunikationsbygningerne og de to Hjørnepavilloner mod Amalienborg Plads samt til Fornyelse af 2 af Figurerne paa Midterpartiet m. m.

Da Sandstenen efterhaanden løsner sig, og flere Stykker deraf allerede ere faldne ned, er det forbundet med Fare for Menneskeliv at udsætte dette Arbeide længere.

#### ad 10. Det af Hans Kongelige Højhed Kronprindsen beboede Palæ paa Amalienborg.

Det til Hovedbestandsættelse opførte Beløb af 4,727 Kr. er bestemt til følgende Arbeider:

|   |             |
|---|-------------|
| a. Reparation af Facaden mod Gaarden og Haven . . . . . | } 1,050 Kr. |
| b. Reparation af Jodbunden . . . . .                    |             |
| c. Fornyelse af Hænderæderne . . . . .                  |             |
| d. Udvendig Maling af Lagkøstene . . . . .              |             |
| e. Til Ombygning af Skorstenen paa Loftet . . . . .     | 3,677 —     |

ad e. Med Hensyn til dette Arbeide bemærkes: Under 5te Marts 1878 modtog man fra Hans Kongelige Højhed Kronprindsens Hofchef en Skrivelse, hvori Samme næst at meddele, at det paa Grund af den indskrænkede Plads for Betjeningen i Palæet vilde blive nødvendigt i den nærmeste Fremtid at indrette nye Lokaler paa Loftet til Brug for denne, androg om, at der for Statskassens Regning maatte blive foretaget en lignende Ombygning af Skorstenerne paa Loftet som den, der i sin Tid blev udført paa Residenspalæet, da disse i deres nuværende Tilstand ere saaledes konstruerede, at de forhindre Rummet's Afbenyttelse paa en hensigtsvarende Maade. Den midterste Skorsten var derhos sunken og tyngede i den Grad paa Lagværket, at en Ombygning efter Sagkyndiges Mening var høist nødvendig.