

Man har derefter fra den Bygningsinspektør, hvem Arbejderne i Palæets Indre ere overdragne, indhentet en Erklæring over Sagen, hvorefter de omhandlede Arbejder maa anses nødvendige, naar det tilsigtede Formaal skal opnaas, samt et Overslag, hvorefter Omkostningerne ved samme vilde andrage 3,677 Kr., jfr. de medfølgende Bilag.

ad 11. Det af Hendes Majestæt Enkedronningen beboede Palæ paa Amalienborg.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 4,140 Kr. er bestemt til følgende Arbejder:

- a. Istandsættelse af den saakaldte mørke Trappe og Korridoren i Mezzaninetagen.
- b. Udbring af Kjælbergangen.
- c. Istandsættelse af 4 Bærelser ved Korridoren i Mezzaninetagen.
- d. Fornyelse af Planteværket i Gaarden.
- e. — " Rendebræderne.
- f. Reparation af Jodrenden paa Hovedbygningen.

ad 12. Frederik den 6tes Palæ paa Amalienborg.

Fundamentet under Tilbygningen ved Hovedindfjørselen til Palæet synker stadig. En i denne Anledning foretagen Undersøgelse har ført til det Resultat, at det vil være nødvendigt at opgrave og underfange Grunden under hele Portudbygningen, hvilket Arbejde vil medføre en Beskostning af 1,777 Kr.

ad 18. Bernstorff Slot.

Det til Hovedstandsættelser opførte Beløb 6,888 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

- | | | |
|--|---|-----------|
| a. Anbringelse af et nyt Komfur i Kaminkjøllenet | } | 1,159 Kr. |
| b. Fornyelse af Udhængstaget over Kjælbernedgangen | | |
| c. Eftersyn af Dvæne i Slottet | | |
| d. Anbringelse af et Halvtag over Stentrappen udfor Portalen | | 5,729 — |

ad d. Med Hensyn til dette Arbejde bemærkes: Under 22de Juli 1878 modtog man fra Hofmarskallatet et Andragende om, at der maatte blive søgt Bevilling til Anbringelsen af et let Halvtag over Stentrappen udfor Portalen eller Hovedindgangen til Bernstorff Slot. Denne Anmodning har man ment at burde imødekomme. Da Slottet nemlig ikke er forsynet med nogen Indfjørselsport, maa al Tilførsel nødvendigvis finde Sted ved den nævnte Stentrappe; men da denne springer forholdsvis langt frem foran Slottets Facade og ikke er overdækket, er dens Benyttelse i Tilfælde af Regnveir selvfølgelig forbunden med betydelig Ulempe.

Anbringelsen af et Halvtag af Zink over Trappen, hvorved der nogenlunde vil kunne raades Bød paa Affæret af en aldeles lukket Underfjørsel ved Slottet, er anslaaet at ville medføre en Udgift af 5,729 Kr.

ad 20. Sorgenfri Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 7,940 Kr. er bestemt til følgende Arbejder:

- a. Istandsættelse af Taget paa Taarnet og Frontspidsen mod den grønne Plads.
- b. Istandsættelse af forskellige Lokaler i Damebygningen og Udbring af Facaden m. v.
- c. Istandsættelse af forskellige Lokaler i Kavalerbygningen tilligemed Omlægning af en Del af Taget og Udbring af Facaden.
- d. Udbring af Staldbygningens og Lakaibygningens Facade og Istandsættelse af forskellige Lokaler sammesteds.
- e. Reparation af Duehuset paa Ridebanen, det store Brændehus og Gartnerens Brændehus.
- f. Reparation af Vin- og Ferstentkassen, Jordbærkassen og Blomsterbalken, den saakaldte Dronningens Vinkasse samt det store Blomsterhus.