

Anm. til § 23: Marineministeriet.

repareres; nogle mindre Rum til Opbevaring af Porcellaen afdeles, og der brolægges om Bygningen for at regulere Vandløbet.

I Baadeværftet behøves en mindre Forbedring af Varneapparatet ved Forøgelse af Ledningernes Overflade i Underofficerslokalet, hvori der tegnes og skrives, og hvor der paa kolde Dage kun kan opnaas en Temperatur af 6 à 7 Grader. Endvidere er optaget en Hullebro at anbringe paa Bygningens Loft ved østre Gavl, hvad der vil være særdeles hensigtsmæssigt ved Optagningen af Servandkasserne, der magasineres her.

I Kanonbaadskurenes Afdeling I, der bestaar af 9 Skure, hvoraf 2 ere mod Søfiden forsynede med tætte Trævægge, 7 med Stafitter, der ere i kassabel Tilstand, foreslaas dobbelte Porte med bagved liggende Stafitter anbragte ved de sidstnævnte Skures Spænder. Herved vil det forhindres, at de kostbare Bræddeoplæg i Skurene lide af indtrængende Regn og Sne samt af Opstjöring, bevirket ved stadigt Lufttræk. Arbejdet er Begyndelsen paa en Afslutning af Skurenes Under i Afdelingerne I. og II., der tænkes fordelt paa 3 Aar. Da der trænges til mere Lys, er der optaget Indsætningen af flere Tagvinduer i 8 af Skurene.

Kanonbaadskurenes Afdeling IV. er den sidst tilbagestaaende af de 8 Afdelinger med Hensyn til den gennemgaaende Tilstandssættelse af Tagrenderne med galvaniserede Zernplader; Afdelingerne I., II., VI., VII. og VIII. istandsættes i 1877—78, til III. og V. er der bevilget Midler for 1879—80, og Afdeling IV. foreslaas her for 1880—81.

I Kanonbaadskurenes Afdelinger V., VI., VII. og VIII. foreslaas forskellige mindre Arbejder, nemlig:

i Afdeling V, der bestaar af 5 Skure, nu anviste til Opbevaring af Baade, lignende Foranstaltninger, som tidligere udført ved VII. og VIII. for at forhindre Opstjöring af Baadene ved Gjennemtræk og som bestaa i Afslutning af Skurenes Landender. Et er alt lukket, men ved de øvrige 4 behøves bræddebeklædte Bindingsværksvægge, hvoraf en med Port, de 3 øvrige hver med 1 Dør og 2 Vinduer.

I Afdelingerne VI., VII. og VIII. faaes tilstrækkeligt Lys, hvorfor der bør anbringes flere Tagvinduer; Halvdelen af disse ere optagne her, medens den anden Halvdel tænkes opsat til det følgende Finantsaar.

I Afdelingerne VII. og VIII., hver bestaaende af 5 Skure, er det i høi Grad ønskeligt for Manipulationen af de svære Lemme, der ovenover Stafitterne mod Spænden danne Skurenes Vægge, at Lemmene forsynes med Hængsler, hvilket derfor er optaget.

Magasinet for kasseret Gods. For at muliggjøre en Adskillelse mellem de Gjenstande, der skulle sælges, og dem, der skulle forblive magasinerede, for at opnaa en forøget Plads og i det Hele taget en bedre Ordning af det stadigt voksende Antal Gjenstande, der oplægges i dette Magasin, foreslaas den tilbagestaaende aabne Del af dets vestre Side beklædt med Brædder, hvori anbringes 3 Porte og 7 Vinduer, Brædegulv anbragt paa Loftsbjælkerne, 10 Tagvinduer indfatte i Taget og en Trappe opsat til Loftet, der afgiver det forøgede Magasinrum.

Arsenaløen:

I Proviantmagasinets Smørkælder, hvori Gulvet har utilstrækkeligt Fald for Afløbet af Vand og Sage, hvilket foranlediger endel Urenlighed, bør Gulvets Hældninger forandres, og da Lokalet kan sættes i Forbindelse med den nærliggende Iskælder, hvorved Rørlighed let kan tilveiebringes og bevares, ere nogle mindre Foranstaltninger ved tvende af Væggene optagne tilligemed Anbringelsen af en frostfri Vandopständer udenfor Bygningen.

I forelagte Lovforslag m. m.