

Istandsættelsen af den nordlige Del af Bolværket paa Østfiden af Frederiksholm blev foreslået for 1880—81 men ikke bevilget. Med Hensyn til Arbeidets Beskaffenhed henvises til, hvad derom i Anmærkningerne til Finantslovsforslaget for bemeldte Finantsaar er anført.

Der er derhos til Fortsættelse af Istandsættelsen af Bolværkerne paa Frederiksholm opført 16,300 Kr., da det maa anses for paatrængende nødvendigt at udføre ogsaa Bolværksreparationer paa den sydlige Del af Østfiden og Syd siden af Frederiksholm, og er det forudsat, at hvad der eventuelt maatte spares paa Istandsættelsen af den nordlige Bolværksstrækning vil kunne anvendes til de andre Bolværksstrækninger paa Frederiksholm.

Nødvendigheden af Udførelsen af Bolværksarbejderne paa Frederiksholm er begrundet ikke alene af Hensyn til selve de paaagjældende Bolværksstrækninger, men ogsaa af Hensyn til, at de øvrige mangelfulde Bolværksstrækninger paa Bærstet, saasom Brohovedet mellem Beddingerne Nr. 1 og 2, Dele af Brohovedet mellem Beddingerne Nr. 2 og 3 og det sydvestlige Hjørne af Nyholm og nogle Strækninger paa Arsenaløen maa vente med at optages til Istandsættelse, indtil de her foreslaaede Arbejder ere udførte. Den yderste Del af Brohovedet mellem Beddingerne Nr. 2 og 3 styrkede ud i Flaadeleiet den 26de Juli 1879 og blev derfor istandsat i Løbet af Vinteren 1879—80 (se Anmærkningerne til Tillægsbevillingslovsforslaget for 1879—80 i Rigsdagstidenden for bemeldte Aar Tillæg A. Sp. 2267—70).

b. Vedligeholdelse af Broer, Bomme, Bolværker, Fortspæle og Beddinge.

Summen til den almindelige Vedligeholdelse af Bomme, Broer, Bolværker, Fortspæle og Beddinge er opført uforandret som for Finantsaaret 1880—81.

Beløbet til en ny Flydebro til Sønsebroen, som var opført paa Finantslovsforslaget for 1880—81, men ikke blev bevilget, er gjenoptaget her med 5,700 Kr. Af de 5 af Sønsebroens 14 Flydebroer, der som tidligere meddelt ere ansete som kassable, ville da ved Udgangen af 1881 3 være fornyede. Til en ny Fortspæl er opført 1,970 Kr. En saadan i den sydligste Del af Flaadeleiet er særdeles ønskelig, da der her behøves Fortspælingsmidler, efterhaanden som der er og fremdeles bliver tilveiebragt Anlægsplads paa dybt Vand ved Udførelsen af Bolværkerne paa Dokens Vestside.

Kalfattering og Fjæring af Beddingerne Nr. 1 og 2, hvortil er opført 2,750 Kr., er et nødvendigt almindeligt Vedligeholdelsesarbejde, der er opført særskilt, da det ikke behøves hvert Aar, men bør gjentages hvert tredje Aar. Egnende Arbejder bleve udførte i 1878, efterat Beddingerne vare blevne hovedreparerede.

c. Tussbygninger og Glødevogne:

1. Arbejder efter Hensigtelse ved Bærstets Bygninger ere opførte med en noget højere Sum end bevilget for 1880—81, uagtet ikke saa af de Arbejder, hvorom Forslag foreligge fra Orlogsværftet, ere udfatte til senere Aar.

De optagne Arbejder ere samlede i følgende Overfigt: