

Til nærmere Oplysning af det her Fremfatte tillader jeg mig at vedlægge en Gjen-
nemsnitstegning af det store Laarn, tilligemed Grundtegnings af Kjølderens under samme, og af
den nordre Fløi med Anvendning af Lagværket og Forantringen.

Kolding, den 24de Januar 1881.

underdanigst

L. A. Winstrup.

Til Indenrigsministeriet.

51) Samme Konto. Udvalget har i Skrivelse af 30te November udbedt sig nærmere
Overslag og Oplysning om Istandsarttelsen af Ribe Amtmandsbolig.

I Anledning heraf har man ved Skrivelse fra Indenrigsministeriet af 29de December mod-
taget følgende Skrivelse fra Justitsraad, Bygningsinspektør Winstrup:

Som tidligere meddelt det høie Ministerium, er Aktivlokalet ved Ribe Amthus i en
meget uilsfredsstillende Tilstand. Det er henfat under Taget af Portbygningen; hele Høiden er
kun 3 Al. 6". Kun Ganebjælkerne ere beløbte med Bræder, Tagfkræningen derimod ikke, og
de under samme henlagte Aktivsager lide selvfølgelig af Fugtighed, Støv af nedfaldende Kalk,
og vanskeliggjøre Tagets Bedlighedsforhold. Belysning finder kun Sted gennem et Gavlvindue
og almindelige smaa Lagvinduer, hvorfor Lokalet er temmelig mørkt. To Skorstene ere sørt
igjennem Rummene, og i det ene af disse støde Keolerne umiddelbart op til Skorstenrøret, der
er gammelt, gennemsodet fra øverst til nederst og ikke frit for at være brandfarligt. Afstanden
imellem Keolerne er gennemsnitlig kun 1 Al., hvilket befoerliggjør Ibsenitelsen, og da de staa
saa tæt til hinanden, er det af Hensyn til Brandsfare forbudt Kontorpersonalet at benytte Ar-
kivet ved Lys, hvilket i de korte Vinterdage selvfølgelig er en stor Ulempe. Bladsen er i det
Hele altsor indskrænket, hvorfor en stor Del af Arkivet foreløbig er henfat paa Stalbloftet.
Den nuværende Amtmand holder ikke Heste, og saalænge Stalden kun af og til benyttes af
Lilreisende, kan det nok gaa an at have Aktivsager henliggende paa Loftet, men kommer den
Tid, da Stalden stadig benyttes som saadan, vil Loftet rummet ikke længere kunne tjene til Op-
bevaring af disse Sager; hertil kommer, at denne Bygning, beliggende i Gaarden, uden For-
bindelse med Kontorerne, kun med adskillig Ulempe kan benyttes.

Paa Grund af det her Fremfatte maa jeg anse det for uundgaelig nødvendigt, at et
andet større, lysere, betemmere og mere bransjiffert Lokale staffles tilveie. Dette vil kunne ske
ved at opføre en Etage ovenpaa den nuværende Portbygning i Flugt med Amtshusets øvre Etage.

Portbygningen er imidlertid for svag til at bære en anden Etage med den betydelige
Vægt, som vil være en Følge af Uvidelsen. For- og Væggen er vel tildels $1\frac{1}{2}$ Stens Mur,
men opsørt i Ler, Gavlens mod Naboen gammelt, daarigt Bindingsværk. Ligesom det tidligere
ved Opsørelse af en lignende Etage paa endel af Voligen blev nødvendigt at nedrive den underste
i Ler opsørte Del og gjenopføre den i Kalk, vil det Samme blive Tilfældet her. Foruden
selve Portpartiet med staklammer og Vaskhus viser det sig ved en nyere Underfølgelse, at
det ogsaa vil blive fornødent at ombygge Ydermurene saavel for Kjøkkenet imod Gaarden som
det tilsvarende Stykke imod Gaden, hvilket jeg først havde Grund til at antage kunde blive
staaende. Den Bindingsværtskægvel bør ombygges med Grundmur, det ene Portskillerum for-
ændres til 1 Stens Mur, Vaskhusforstøtten ombygges, den øverste Del af den anden Skorsten
føres lodret i Veiret, istædesfor som nu at være trukket i en altsor flaa Retning langs Tag-
fladen, hvilket desuden er sridende imod Brandanordningerne. Bjællerne ligge nu for langt
fra hinanden til at kunne bære den foresøgede Vægt, og bliver det nødvendigt at indlægge flere
og forsyne dem med fornødne Dragere og delvis med Hangeværk. Vaade Loftet og Vægge bør
afpuddes med Kalk. De nuværende Keoler ere for Størstedelen ubrugelige og maa anskaffes
ca. 90 Al. nye; Kontortrappen er gammel og temmelig udslidt; Linene ere tidligere engang
vendte. Flere af Vinduerne i Stue-Etagen ere gamle og Rammene iser endel forraadnede, og
bør de ved samme Leilighed fornyes.

Paa medfølgende Tegninger er angivet den nuværende Tilstand og den paatænkte For-
andring og Uvidelse. Som det fremgaar heraf, vil der kunne tilveiebringes et for Kontorerne
betemmt beliggende, samlet Lokale, vel belyst, med en hensigtsmæssig Driftilling af Keolerne,
hovedsageligen lange Ydermure og Etillerum, kun enkelte i Vidien af Lokalerne, hvorved Drykket
paa Bjællerne fordeles bedre. Den større Afstand mellem Keolerne, gennemsnitlig $1\frac{3}{4}$ Al.,