

XXXI.

Forflag til Lov

indeholdende

et Tillæg til § 2 i Loven af 26de Marts 1852 angaaende Redningsvæsenet paa de danske Kyster.

(Fremfat i Landsstinget den 30te November 1881 af Indenrigsminister Steel).

Foruden de i Henhold til Loven af 26de Marts 1852 § 2 og senere Love alt oprettede Redningsstationer i Nørrejylland blive endvidere 4 med Rakettasteapparater forsynede Redningsstationer at oprette paa Sjællands Vestkyst, nemlig ved Fiskerlejerne Vixø ved Vixøbugten og Lyngby i Hvidbjerg Sogn, begge i Thisted Amt, samt ved Thorsminde i Ringkjøbing Amt og Veirs i Ribe Amt.

Bemærkninger til foranstaaende Lovforflag.

Bestyreren for det nørrejydske Redningsvæsen har indstillet til Ministeriet og dets tekniske Konsulent i Redningsfager anbefalet, at de nævnte 4 Stationer søges oprettede, i hvilken Henseende skal bemærkes Følgende:

Udfor den mellem 3 og 4 Mile lange Kyststrækning mellem Redningsstationerne Hånstedholm og Vildstrand foresalder der ikke sjældent Strandinger; saaledes er der i Løbet af de sidste 10 Aar her forløst 8 Skibe, og om end den Omstændighed, at intet Mennekeliv ved disse Leiligheder er gaaet tabt, og at de Skibbrudne i de fleste Tilfælde ere bleven reddede ved egen Hjælp eller ved privat Assistance fra Land, kunde tyde paa, at Strandinger paa denne Del af Kysten ikke ske under særdeles vanskelige Forhold, turde der dog være Føie til at antage, at en Redningsstation her vil kunne gjøre Nytte. Vel findes der nemlig ved Fyret paa den fremspringende Punt ved Hånstedholm en med saavel Baad som Raketapparat forsynet Redningsstation, men Strandingerne i Vixøbugten foresalde i Reglen i større Afstand fra denne Station længere mod Øst paa den i Nærheden af Vixø beliggende Grund Bragen, og naar Redningsapparaterne da skulle hidstafes enten fra den nævnte Station eller fra den østlige Nabostation Vildstrand, vil

der paa Grund af de stedlige Forholds Beskaffenhed, der gjør Transporten særdeles vanskelig, let kunne forløbe lang Tid, inden det bliver muligt at bringe virksom Hjælp. Da Strandingerne i Reglen foregaa saa nær ved Land, at Skibene kunne naas med Raketten, har man anset det for tilstrækkeligt, at den eventuelle nye Station alene forsynes med Raketapparat, til hvis Betjening fornødent Mandskab og Heste findes paa Stedet.

Ved Hedegaardene i Drum Sogn er stationeret et Rakettasteapparat. Dette er imidlertid fjernet henimod 1 Mil fra Kysten og da Apparatet, naar Strandinger indtræffe ved det i Nordvest liggende Lyngby eller i mere nordlig Retning henimod Stenbjerg, paa Grund af det uvejsomme Klitterræn vanskeligt vil kunne naa Strandingsstedet i betimelig Tid, vilde det være hensigtsmæssigt at indrette en Rakettstation i Lyngby i Hvidbjerg Sogn, der kun ligger ca. $\frac{1}{4}$ Mil fra Havet. Paa Hvidbjerg, Drum og Tolbøl Strande er der i de sidste 10 Aar strandet 12 Skibe; i de 6 Tilfælde reddedes Besætningerne ved egen Hjælp og privat Assistance fra Land, i 5 Tilfælde ved Redningsapparaterne fra Hedegaardene, medens der i et Tilfælde omkom 5 Mand, der rimeligvis vilde kunne have været reddede, dersom der havde været et Raketapparat