

Da derhos Ofsynsmanden, angaaende hvis gode Tjeneste Bestyrelsen har udtalt sin Paa-  
stjønne, paa Grund af de mindre gode økonomiske Vilkaar, hvorunder han hidtil har levet, efter-  
haanden mere og mere er kommen under et pekuniært Tryk, som han ikke uden Hjælp kan komme  
ud af, maa man med Aabestyrelsen anbefale, at der som Alderstilling for de siden 1ste April 1879  
forløbne 4 Aar à 100 Kr. paa engang udbetales ham et Beløb af 400 Kr., og har man i Den-  
hold hertil forhøjet Posten med dette Beløb.

ad II. C. 2. e. Frederik den 7des Kanal. Det her opførte Beløb paaregnes be-  
nyttet saaledes:

1. Opnuibringsarbejder . . . . .	5,500 Kr.
2. Vedligeholdelse af Kanalens Jord- og Lømmerværker . . . . .	9,970 —
3. Belysning af Sænepladsen ved den østre Kanalhavn . . . . .	136 —
4. Vedligeholdelse af Bygninger . . . . .	660 —
5. — af Inventariet . . . . .	700 —
6. Skatter og Assurancepræmier . . . . .	80 —
7. Konduktørhonorar . . . . .	1,050 —
8. Tilfældige og uforudsete Udgifter . . . . .	904 —
	19,000 Kr.

ad 1. Samme Beløb som for indeværende Finantsaar opført.

ad 2. Af den herunder opførte Sum er 1,800 Kr. beregnet til en ekstraordinær Istand-  
sættelse af Stendørsringen i den vestre Kanalhavns nordre Mole, hvis ydre Dørsring under Isgang  
i afvigte Vinter af Søj og Is er bestadiget saaledes, at c. 350 □ Fjerne Stenglacijs maa an-  
lægges, hvorhos der maa tilføres dette c. 25 Kubikfavnne Søsten.

Fremdeles er herunder opført et Beløb af 6,200 Kr. til Ombygning af det lave, 190 Fod  
lange Bolværk ved den østre Kanalhavns nordre Side. Saavel Pælene som Kledningens i bemeldte  
Bolværk ere stærkt medtagne af Pæleorm og maa derfor fornyes, medens derimod Forankringstøm-  
meret fremdeles kan gjøre Tjeneste. De nye Bolværkspæle agtes forsynede med Sernpladebeslag fra  
Bundlinien til en Fod under Grundens Overflade, ligesom ogsaa den ydre Bolværkskledning bliver  
at beskytte ved en Forhugning med Sernplader.

Resten af Beløbet er beregnet til ordinære Vedligeholdelsesarbejder.

ad 3. Samme Beløb, som i indeværende Finantsaar er opført.

ad 4. Foruden 300 Kr. til ordinære Vedligeholdelsesarbejder er herunder opført 360 Kr.  
til Bygning af et nyt Bagthuss til Brug for den Mand, der betjener Kanalens Trefserge.

Det nuværende Bagthuss, der er opført af Træ, er opraadnet og maa derfor erstattes med  
et nyt, som agtes opført af Mur og forsynet med Skifertag, da et saadant Hus vil være mindre  
bekosteligt at vedligeholde end et Hus af Træ, medens Forskjellen i Anlægsudgiften forholdsvis ikke  
er saa betydelig, nemlig c. 160 Kr.

ad 5—7. Samme Beløb som for indeværende Finantsaar opført.

Indtægterne af Kanalen i Finantsaaret 1880—81 have udgjort 12,342 Kr. 11 Ø., me-  
des Vedligeholdelsesudgifterne i samme Tidsrum have udgjort 12,346 Kr. 91 Ø. Der vil saa-  
ledes i Finantsaaret 1882—83 ikke være at udbetale noget til de Kommuner, der have deltaget i  
Kanalens Anlæg, ligesom der ikke vil være at henlægge nogen Sum til Kanalens Reservefond.

ad II. C. 2. f. og g. Bøgestrømmen og Rørvig Landingsbro. Herunder er  
kun paaregnet Udgifter til ordinær Vedligeholdelse og lignende.

ad II. C. 2. h. Sirtshals Anlægsmole. Foruden 100 Kr. til ordinære Vedlige-  
holdelsesarbejder, 100 Kr. for Tilsyn og 207 Kr. 50 Ø. til tilfældige og uforudsete Udgifter, er