

ad II. C. 2 f. Bøgestrømmen. Foruden det til sædvanlig Vedligeholdelse fornødne Beløb, der for Finantsaaret 1884—85 er anslaaet at ville udgjøre 338 Kr., er herunder opført en Sum af 220 Kr. til Anskaffelse af en stor Sætønde, som det anses for nødvendigt at have i Reserve.

ad II. C. 2 g. Rørvig Landingsbro. Herunder er kun opført Udgifter til ordinær Vedligeholdelse.

ad II. C. 2 h. Hirtshals Anlægsmole. Foruden 100 Kr. til almindelige Vedligeholdelsesarbejder, 100 Kr. for Tilsyn og 200 Kr. til tilfældige og uforudsete Udgifter er herunder til Vedligeholdelse af Stendøsseringerne opført et Beløb af 1,310 Kr., hvorunder 80 Kr. til Løn for en tilsynsførende Formand ved Betonarbejdets Udførelse.

Efterat der i Henhold til den ved Finantsloven for 1882—83 givne Bevilling er blevet anbragt forskellige større Betonblokke til Sikring af Stenfylden udenom Lømmestifterne i den ydre Halvdel af Molen, er der indtraadt en væsentlig Forbedring af Forholdene med Hensyn til Bevaringen af Stenfastningen, men det har dog vist sig ved Molens Yderende, at selv de 20,000 Pfd. vægtige Blokke, som der ere anbragte, ikke formaa at modstaa Søen. Blokkene ere flyttede flere Aen fra den Plads, hvor de bleve anbragte. Det vil derfor være nødvendigt for at sikre Molens Yderende, at der udenfor samme i Finantsaaret 1884—85 anbringes tvende c. 40,000 Pfd. vægtige Blokke foruden tvende mindre af c. 10,000 Pfd.s Vægt, en paa hver Side af Molen et Stykke indenfor dens Yderende, og at der til Fyld mellem Blokkene anbringes 5 Kubikfavne store Søsten. Omkostningerne herved ville ifølge det fra Vandbygningsdirektøren modtagne Overslag beløbe sig til 1,310 Kr.

ad II. C. 2 i. Opudbring i Limfjorden. Til Bestridelse af de eventuelt paaløbende Udgifter ved Dybbens Vedligeholdelse i de uddybede Limfjordsløb er opført samme Beløb som for indværende Finantsaar, nemlig 15,000 Kr. Skjøndt der ikke i de seneste Aar har fundet saa betydelige Tilstandinger Sted i Limfjordsløbene, at en Oprensning af disse har været nødvendig, maa man dog være forberedt paa, at Tilstandinger til Efteraaret og Vinteren kunne foregaa i et saadant Omfang, at Arbejder til Dybbernes Vedligeholdelse maa foretages, hvorfor det er nødvendigt, at der habes de hertil fornødne Midler til Raadighed i Finantsaaret.

ad II. C. 3. Af den her opførte Sum er kun et mindre Beløb beregnet til Vedligeholdelse af Statens Dampmuddermaskine Nr. 1 med Tilbehør, da denne i afvigte Finantsaar er bleven underkastet et gennemgaaende Eftersyn, hvortil de nødvendige Midler vare bevilgede ved Tillægsbevillingsloven for samme Aar.

Da Dampmuddermaskinen Nr. 2 med Tilbehør vil blive stillet til Raadighed for Entreprenørerne for Ombygningen af den søndre Mole ved Helsingørs Havn, og samtlige de ved sammes Vedligeholdelse forbundne Udgifter ville paahvile Entreprenørerne, er der paa denne Post kun beregnet et Beløb af 2,000 Kr. til Anskaffelse af nogle nødvendige Reservegenstande og af en Del Ballastjern til Maskinen.

Til Dampmuddermaskinen Nr. 3 med Tilbehør er der herunder opført et Beløb af 3,500 Kr. Til Jernstrogets behørig Vedligeholdelse anses det for nødvendigt, at Maskinen hvert andet Aar bliver landst, opløst og derefter renset under Bunden og efterset med Maling; dette skete sidst i Finantsaaret 1882—83 og agtes gjentaget i Finantsaaret 1884—85.

ad II. C. 4. Almindelige og uforudsete Udgifter. Ligesom i de foregaaende Finantsaar er der herunder indbefattet et Beløb af 1,000 Kr. som Tilskud til den tekniske Forening.