

i det Hele trænge stærkt til Eftersyn, saavel hvad Smeder- og Malerarbeidet som hvad Smedearbeidet angaar. Endelig bør Skorstenene over Taget og Rønderne eftersees.

Medens en Istandsættelse af Palæets Indre formentlig bør opfattes, indtil der er truffet Bestemmelse om dets Anvendelse, maa en Istandsættelse af dets Ydre efter det Foranstaaende anses for uundgaaelig nødvendig. En saadan Istandsættelse vil efter derover forfattet Overslag medføre en Beføstning af ca. 52,000 Kr. Dette Beløb foreslaas fordelt paa 2 Aar, saaledes at der for 1885—86 bevilgedes 20,612 Kr.

ad 12. Frederik V's Palæ paa Amalienborg.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb af 4,700 Kr. er bestemt til Omlægning af Gulvene i den store og lille Spisestue samt i Hans Majestæt Kongens Dagligværelse og Bibliothek med Parketgulve af Egtræ.

De nævnte Gulve ere nu i en saadan Forfatning, at en Omlægning maa anses som absolut nødvendig.

ad 19. Fagtslottet Eremitagen.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb af 21,894 Kr. er bestemt til følgende Arbejder:

a. Fortsættelse af Istandsættelsen af Taget og Gesimsen . . . . .	6,000 Kr. „ 0.
b. Istandsættelse af Slottets vestre og søndre Façader . . . . .	15,893 — 20 —
	21,893 Kr. 20 0.

eller afrundet 21,894 Kr.

Ifølge et af vedkommende Bygningsinspektør forfattet Overslag, der meddeltes Rigsdagen i Samlingen 1883—84, var Udgiften til en nødvendig Istandsættelse af den øvre Del af Slottet, Taget, Gesimser, Balustrader, Frontoner m. v. anslaaet til 24,400 Kr. Heraf blev ved Finantsloven for 1884—85 bevilget 12,000 Kr., og var det i Anmærkningerne til Finantslovsforslaget for nævnte Finantsaar bemærket, at Resten, 12,400 Kr., vilde blive opført paa Finantslovsforslaget for 1885—86. Bygningsinspektøren har imidlertid henledet Opmærksomheden paa, at den Hovedistandsættelse af Slottets Façader, der er nødvendig, naar den skønne og monumentale Bygning ikke skal forfalde, lettest og billigst kan udføres, naar den foretages samtidigt at benytte disse Stilladser ved Tagets og Façaderens Istandsættelse. — Som Følge heraf foreslaas det, at der for næste Finantsaar ikkun bevilges 6,000 Kr. til Fortsættelse af Istandsættelsen af Taget og Gesimsen, medens der paa den anden Side bevilges det Beløb, der vil medgaa til Istandsættelse af de vestre og søndre Façader.

ad 20. Sorgenfri Slot.

Det til Hovedistandsættelsesarbejder opførte Beløb af 5,850 Kr. er bestemt til en Omlægning af Tagene paa Kavallerbygningen og Staldbygningen samt et Hovedeftersyn af de øvrige Tage paa Slottets Bygninger.

Tagene paa de tvende førstnævnte Bygninger, som ere dækkede med Teglsten, ere nu saa medtagne, at de ikke kunne bevarcs ved mindre og delvise Istandsættelser; men en fuldstændig Omlægning er paatrængende nødvendig.

De øvrige Tage og Kviste paa de til Slottet hørende Bygninger ere dækkede med Bly og Zink, og kunne for Tiden sættes i tilfredsstillende Stand, naar de underkastes et grundigt Eftersyn.

ad 21. Frederiksborg Slot.

Det til Hovedreparationsarbejder opførte Beløb af 5,765 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

a. Istandsættelse af nogle Kælderrum under Konge- og Prindsesselsøien m. v. . . . .	3,643 Kr. 16 0.
b. Istandsættelse af Vinduerne i Konsejlsstuen . . . . .	2,121 — 80 —

5,764 Kr. 96 0.

eller afrundet 5,765 Kr.