

gængelige, naar de skulle benyttes i Tilfælde af Ildbrand. De medføre derhos overhængende Fare for, at Slottets Indre kan blive i en uoverskuelig Grad ødelagt af Vand, da en Utaethed eller Sprængning af et Rør eller en Hane kan bewirke, at flere Værelser overhvømmes og ødelægges. Der vil endvidere ikke kunne foretages Reparationer ved dem, uden at de kostbare Vægge og Loftet beskadiges, og en Sprængning vil under almindelige Forhold først kunne opdages, efterat betydelig Ødelæggelse er forarsaget. Et stadigt Tilsyn med Ledninger m. v. kan derhos ikke foretages.

Af de nævnte Grunde maa det anses for uforvarsligt at lade den bestaaende Tilstand vedvare, og det er derfor paatrængende nødvendigt, at der indlægges nye Ledninger, der ere let tilgængelige i Ildbrandstilfælde og beliggende saaledes, at Sprængninger og Utaetheder strax kunne opdages og repareres, at et dagligt Tilsyn kan finde Sted, samt at det saa rigt udstyrede Slot ikke er udsat for indre Ødelæggelse ved udstrømmende Vand. Der foreslaas derfor bevilget et Beløb af 5,000 Kr. til Anlæg af 4 Ledninger, der ville blive førte fra Ledningerne i Kjæberne op igjennem Trappetaarnene, to gjennem Taarnene ved Prindsesfløien og Kirkefløien til de paa Loftene opstillede Vandbeholdere og to gjennem de tvende Taarne ved Kongefløien. Paa disse Ledninger anbringes der i hver Etage Brandhaner. Det er derhos Hensigten at tømme de gamle Ledninger, der herefter ville blive overflødige, men at lade dem forblive paa deres Plads, da det vilde medføre uforholdsmæssig stor Befrustning at borttage dem. Ifkun Brandhanerne ville blive aftagne og benyttede ved de nye Ledninger, hvorved en betydelig Besparelse vil opnaas.

Sluttelig skal tilføies, at det under den foreslaaede nye Ordning af Vandledningsforholdene vil blive muligt i Ildbrandstilfælde at anvende saa stærkt Dampspænding, at Vandet kan drives til at naa Slottets Tagrygge, medens under de nu bestaaende Forhold Taget ikke vil kunne naas.

ad Indtægten.

3 Leieindtægt af nedennævnte Slotte og Bygninger forventes følgende Summer at ville indkomme i Finantsaaret 1885—86:

a.	Leieindtægt af Christian VII's Palæ	2,050 Kr. " D.
b.	— nogle Bolværker ved Frederiksholms Kanal udfor Christiansborg Slots Tilbygninger	377 — 62 —
c.	— den forrige Proviantgaard for Søetaten	2,240 — " —
d.	— et Areal af den til den saakaldte Lercheste Gaard i Kjøbenhavn hørende Grund	600 — " —
e.	— Christian VIII's Palæ	1,990 — " —
f.	— Frederiksborg Slots Tilbygninger	2,640 — " —
g.	— Fredensborg Slots do.	192 — " —
h.	— Sorgenfri Slot	2,830 — " —
i.	— Roskilde Palæ	2,610 — " —
k.	— Ødense Slot	4,130 — " —
l.	— Aalborg Slot	754 — 48 —
m.	— Koldinghus Staldgaard	357 — " —

20,771 Kr. 10 Ø.

eller afrundet 20,800 Kr.

ad II. E. Den opførte Sum bestaar af følgende 3 Poster:

Sekretærens Løn 2,600 Kr. samt 1,800 Kr. til Dagpenge og Reiseudgifter for Kommissionens Medlemmer og Sekretær	4,400 Kr.
Til Assurance af Statsinventarierne anslaaes	1,500 —
Til Udgifter ved Stempling og Mærkning af Statsinventarierne anslaaes	1,000 —

6,900 Kr.

Samtlige Beløb ere de samme som de ved Finantsloven for 1884—85 bevilgede.