

Overført... 752 Kr. 50 Ø. 7,800 Kr. „ Ø.

at et Reparationsarbejde kan foretages.

Foruden den Filtrebrønd, der findes i hvert af de tre Bassiner, ere de to vestlige tillige forsynede med en Filtrebrønd, der er anbragt udenfor Dæmningen. Denne Brønd, der opførtes i 1882, har vist sig suldstændig hensigtsmæssig, idet Vandet, der tidligere af og til kunde være urent, nu er klart og godt. Da nu Vandet fra det østlige Bassin ikke tilstrækkeligt kan filtreres ved den tilstedeværende Brønd, foreslaas Bassinet forsynet med en anden Filtrebrønd, der ligesom den i 1882 ved de vestlige Bassiner opførte skulde anlægges udenfor Dæmningen og ifølge vedlagte Overflag vil medføre en Beføstning, der er lig den i 1882 anvendte.

Til Stensætning i Afløbsbækken ved Bassinerne.....

1,500 — 50 —

Afløbet fra Bassinerne sfer til en Bæk, der i den tørre Mærstid kun er af ringe Størrelse, men ved stærkt Nedslag og Tøbrud udvider sig meget betydeligt. Bækken, der har Fald ned imod Anstalten og fortsætter sig forbi Haven og Kirkegaarden, indtil den løber ud i Havet, blev før mange Mærstiden forsynet med Brolægning i Bunden og Stensætning ved Siderne paa de Steder, hvor der er stærkt Fald, men efterhaanden ere Stenene løsevne og bortskyllede, saa at Vandet slynger sig ind i Jordsmønnen og bortfører Jord fra Mark og Have. Det derved forarsagede Tab er vel ikke stort, men Forholdet medfører en anden Ulempe, som maa betragtes som mere betydelig. Der udmunder nemlig i Bækken lige nedenfor Bassinerne en Kloak fra et i Nærheden for nogle Mærstiden anlagt Bryggeri. Derigjennem tilføres der Bækken en Mængde urene Bestanddele, som sætte sig fast i Udføringerne og udvikle i den tørre Mærstid ilde Lugt, som af Vinden føres hen til Anstalten og skader Sundhedsforholdene der.

For at faa disse skadelige Forhold hævede vil det være nødvendigt at indrette Bækken saaledes, at den til enhver Tid kan give frit Afløb for Vandet, hvilket kun kan ske ved at brolægge den i Bunden og forsyne den med

At overføre... 2,253 Kr. „ Ø. 7,800 Kr. „ Ø.