

Forsøg med Raketsignaler ved Hammerens Fyr.

Da Hammeren paa Bornholm er et saa uregelmæssigt Terræn, at der altid vil være Udflygt i en eller anden Retning, hvor end Sirenen anbringes, foreslaas Udflygt for sig selv et Aar sammen med Sirenen, for at man kan komme til Kundskab om der, ved at forandre Udflygt paa denne Maade, vil opnaas et bedre Resultat end den nuværende Sirene hder.

Forsøgsarbejder paa Bysegrunden.

De i Sommeren 1886 foretagne Underfølgelser af Bysegrunden have vist, at den lægste Palle bestaar af en forholdsvis flad Blade, der i en Brede og Længde af 90' ikke har over 5' Dybde og paa det Lægst kun 2½'. Grunden bestaar af 4' Singels, hvorunder findes leiret et tæt sammenpakket Lag Sten i Sandblandet Ler. Stenlaget er saa tæt leiret, at al Pæleramning har vist sig umulig. Da Veiret dertil har været ualmindelig ugunstigt i Sommeren 1886, har man ikke kunnet opnaa Bygningen af et Baakeunderlag. Af 50 Diggedage har der kun været 3 hele og 6 halve Arbeidsdage. Man har derfor tænkt, da der altsaa ikke ved Fangdæmninger og Pæleramninger kan tilveiebringes det nødvendige rolige Vand til Funderingsarbejderne, at anvende en Termocylinder eller Dylkerklokke, som ved at sænkes efterhaanden som Udgravningen finder Sted, vil beskytte Fundamentleiet mod alle Veirets og Svæns Paavirkninger. Da selve Arbeidet selvfølgelig vil medføre store Udgifter, og man mangler Erfaring, da lignende Arbeide hidtil ikke er udført under tilsvarende Forhold, anses det for rigtigt endnu at foretage et mindre Funderingsforsøg i Righed med den paatænkte endelige Fundering af Fyret, for derved at indvinde fornøden Erfaring, hvorfor man hertil har optaget det anførte Beløb.

Hovedreparation af Hirtshals Sirenemaskiner.

Da Hirtshals Sirene er meget udslett og trænger til en Hovedreparation, foreslaas det samtidigt at lade den indrette til ligesom Tranekjær Sirene at give Varsel-signal, saasnart Lydning indtræder, uafhængig af den Tid, Opfyringen medtager.

En amerikansk Patentstopper.

Da en saadan maa anses for nødvendig til det under Bygning værende ny Fyrstib, foreslaas den til Anskaffelse heraf fornødne Sum bevilget med 1,000 Kr.

ad N. e. Til Dampstibshjælp for Fyr- og Bagervæsenet.

Opført uforandret som i 1886—87.

ad N. f. Lønningstillæg.

Beløbet fordeles sig saaledes:

Køns Fyr:	
Den Tilsynsførende af 300 Kr.	72 Kr. „ D.
Gjedsør Fyr:	
2 Fyrpassere af 144 Kr., hver 34 Kr.	68 — „ —
Halskov—Korsør Fyr:	
Den Tilsynsførende af 400 Kr.	92 — „ —
At overføre...	232 Kr. „ D.