

ger til Modtagelse af Regnvandet fra Flisegulvet omkring Frederik den V.s Statue har Magistraten maattet optage den gamle Flisebelægning af bornholmske Sandstensfliser, som findes udenom Sernrædværket omkring Statuen og ud til de med Sernkjæder forbundne Borner. Efterat Flisebelægningen derpaa atter er bleven henlagt paa sin Plads, har det imidlertid vist sig, at de allerede i Forveien meget afstallede og skrøbelige Fliser ved denne Optagning og Nedlægning have lidt i den Grad, at det vil være nødvendigt at omlægge det omtalte Areal af Stenbelægningen med nye Fliser, ligesom det ogsaa maa anses for uundgaeligt, at alle Bornerne omkring Statuen blive hævede paa Grund af, at hele Pladsen ved Ombrøslægningen er forhøjet ca. 4 Tommer, saa at de imellem Bornerne anbragte Sernkjæder ere komne for nær til Flisebelægningen. Omlægningen af dette Flisegulv overensstemmende med hoslagte Tegning, Bornernes Hævning samt Serngælderets og Kjædernes Rensning og Maling vil ialt medføre en Udgift af 3,300 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

Til 5. Det opførte Beløb fordeler sig saaledes:

1. Godtgjørelse til den egl. Civillistekasse for de af samme til forskjellige Funktionærer ydede Erstatninger for Tab af Bolig paa Christiansborg Slot.....	1,100 Kr.
2. Istandsættelse af 10 fra Christiansborg Slots Brand reddede Væggemalerier.....	6,290 —
	<hr/>
	7,390 Kr.

Med Hensyn til de enkelte Poster bemærkes:

ad 1. Som Tillæg til det paa Finantslovforslaget for 1886—87 opførte Beløb af 3,600 Kr. i Godtgjørelse til den egl. Civillistekasse for de af samme til forskjellige Funktionærer ydede Erstatninger for Tab af Bolig paa Christiansborg Slot søges herved bevilget et Beløb af 1,100 Kr.; dels har nemlig en af de paagjældende Embedsmænd fra Oktober Flyttedag 1886 maattet søge sig en anden Bolig, af hvilken den aarlige Leie er 200 Kr. højere end af hans tidligere Veilighed, dels har den egl. Civillistes Bygmester ikke, saaledes som man tidligere havde forudsat, kunnet faa Bolig i de nu restabrerede Tilbygninger til Christiansborg Slot.

ad 2. Mellem de fra Christiansborg Slots Brand reddede Billeder fandtes 10 til Slottets Kongeetage hørende Væggemalerier, malede af Eckersberg og Lund, som bleve udstaarne af Rammerne og derefter, oprullede paa en Valse, anbragtes i Christian VIII's Palæ paa Amalienborg. Da Billederne ved saaledes at henligge uden at være underkastede den fornødne Istandsættelse lede en Del, har man anset det for nødvendigt at lade dem istandsætte samt forsyne med Blendrammer. Udgifterne herved ville udgjøre 6,290 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

Til 6. Med Hensyn til den ovennævnte Post bemærkes:

Ved Tillægsbevillingsloven for 1884—85 var der under § 8 Nr. 4 III til Montering af Christian den Syvendes Palæ paa Amalienborg bevilget et Beløb af indtil 225,000 Kr.

Af denne Bevilling blev Intet benyttet i det paagjældende Finantsaar, og Beløbet søgtes derfor gjenbevilget ved Forslaget til Tillægsbevillingslov for 1885—86; i dette Finantsaar anvendtes der et Beløb af 167,430 Kr. 28 Ø., og da der endnu staar en Del Anstaffelser tilbage, søges Restbeløbet derfor herved paany bevilget med 57,569 Kr. 72 Ø.