

Damebygningen, Kirken, Marssalsbygningen og Stalden med en mod Sid besyttende Maling.

Udgifterne herved ere i vedlagte Overslag anslaaede til 62,272 Kroner, hvortil endvidere kommer et Beløb af 365 Kroner til Anbringelse af en Post i den ene af de 2 i Slotsparken uden for Staldbygningen liggende Branddamme samt Brørlægning af Medfjørselen til denne Dam, og et Beløb af 2,300 Kroner til Oprensning og Udgravning af samt Anbringelse af en Vandpost i og en brøragt Medfjørsel til den i Slotsparken bag Danmarksmonumentet beliggende Vanddam, den saakaldte Basse-dam, hvilke Foranstaltningers Udførelse er foreslaaet af Overhofmarstallet og anbefalet af Kommissiønnen.

Den samlede Udgift til de foreslaaede Arbejder, hvis Udførelse man med Kommissiønnen maa finde magtpaaliggende, vil saaledes udgjøre 64,937 Kroner.

ad 15. b. Ifølge Indberetning fra vedkommende Bygningsinspektør have Bjælkelagene i tvende Bærelser i det nordvestre Hjørne af Fredensborg Slots Hovedbygning en svækket Bæreevne, og det er derfor nødvendigt, at der foretages en Forstærkning af de nævnte Bjælkelag samt et Eftersyn af Bjælkehovederne. Endvidere er det store fritliggende Bjælkelag over Vestibulen, som bærer Hendes Majestæt Dronningens Dagligværelse, saa elastisk, at det vil være rettest at forstærke ogsaa dette.

De til de paagjældende Arbejder medgaaende Udgifter ere ifølge hoslagte Overslag anslaaede til henholdsvis 2,424 Kroner og 2,751 Kroner, eller ialt 5,175 Kroner, hvilket Beløb derfor herved søges bevilget.

ad 16. Ved en i indværende Finantsaar foretagen Istandsættelse af nogle tilsyneladende ubetydelige Revner i Buen over den østre Port ved Koldinghus Stalngaard viste det sig, at en større Del af Muren var meget skrøbelig og kun bestod af en tynd Skaf ud- og indvendig og derimellem meget flet Fyldmur, ligesom Murlægter og Bjælkehoveder vare forraadnede.

Da en Nedstyrtning af Porten kunde befrygtes, var det nødvendigt strax at lade de paagjældende Mangler afhjælpe, og Udgifterne herved ville udgjøre 306 Kr., hvilket Beløb derfor her søges efterbevilget.

ad 17. Beføitningerne ved at sætte den af Amtmand ved Hjørring Amt Kump under 1ste Januar 1887 tiltraadte Amtmandsbolig i Hjørring i mangelfri Stand, forinden den i Overensstemmelse med de i den kongelige Anordning af 3die September 1879 indeholdte Regler overleveres ham til fremtidig indre Vedligeholdelse, ville ialt udgjøre 2,296 Kr. Da Amtmanden havde Krav paa, at Boligen snarest muligt fattes i brugelig Stand, har man beordret de hertil sigtende nødvendige Arbejder til et Beløb af 1,776 Kr. bragte til Udførelse, og dette Beløb søges herved efterbevilget tilligemed det Beløb af 520 Kr., som vil medgaa til Udførelsen af de manglende Arbejder.

Til 5. Det opførte Beløb fordeler sig saaledes:

1. Godtgjørelse til den kongelige Civillistekasse for de af samme til forskellige Funktionærer ydede Erstatninger for Tab af Bolig ved Christiansborg Slots Brand.....	1,100 Kr. „ Ø.
2. Istandsættelse af 10 fra Christiansborg Slots Brand reddede Bæggemalerier.....	4,942 — 75 —
3. Assurancepræmier af forskellige under Indenrigsministeriet hørende kongelige Bygninger.....	11,251 — 60 —
4. Til Driften af det til en forbedret Vandforsyning ved Bernstorff og Charlottenlund Slotte etablerede Vandværk.....	1,920 — „ —
	<hr/>
	19,214 Kr. 35 Ø.

Med Hensyn til de enkelte Poster bemærkes:

ad 1. Det nævnte Beløb var søgt bevilget ved Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for 1886—87, jfr. Rigsdagstidende for 1886—87 Till. A. Sp. 2797—98 og