

ad 2. Dampmuddermaskinen Nr. 2 vil være at tage paa Bedding for at underkastes en gennemgaaende Malning samt en Fornyelse og Eftersyn af Bruser og Bundventil. Samtidig vil det være nødvendigt at forny en Del af Isoleringsskapperne om Rjedlerne og en Del af de Fernplader, som danne Dækket i Rjedelrummet, at afdreie Cylinderen indvendig og indsætte et nyt Damptempel samt afflibe Glider og Gliderspeil. For i Fremtiden at bevare Cylinderen mest mulig imod indvendigt Slid foreslaas derhos anbragt et Mollerups Smøreapparat.

Til Fortsættelse af den paabegyndte Fornyelse af Spandkjædens Led foreslaas anskaffet ialt 60 Stkr. Rjædeled, de ældre Rjædeled ville være at underkaste Eftersyn, og 1 Sæt Staalbolte vil være at anskaffe. Reserverpandene ville behøve Reparation, og en ny Axel til Femkanten vil udkræves tillige med Istandsfættelse af Glidstene og Fornyelse af nogle Bøsninger og Snegle, ligesom det vil være ønskeligt, at der anbringes en Pumpe-cylinder til Vænsning af Lastens forreste Del.

Waterbord og Vønning samt Maskinens mindre Baad ville behøve en Reparation, og det øvre Dæk vil rimeligvis kræve en Kalfatring. Endvidere vil det være nødvendigt at anskaffe en 8" og en 4" Trosser til Erstatning for nogle opslidte Trosser. Udgiften til disse Arbejder og Anskaffelser anslaaes til 10,023 Kr. 55 Ø.

Bugserbaaden „Delfinen“ maa underkastes den aarlige Skrabning, Malning samt Eftersyn af Bundventilerne og Dampmaskinen, hvorhos et Sæt nye Risttænger maa anskaffes. Hertil er anslaaet at ville medgaa 1,038 Kr. 60 Ø.

Af Brammene vil kun Nr. 3 behøve Tjæring, medens de tre andre ville være at kalfatre, tjære og efterse over Zinkforhudningen, hvortil paaregnes en Udgift af 700 Kr. Restbeløbet under denne Post antages at ville medgaa til Tilsyn med Arbejderne samt til tilfældige og uforudsete Udgifter.

ad 3. Ved Dampmuddermaskinen Nr. 3 og den til samme hørende Bugserbaad „Bildanden“ og øvrigt Tilbehør er foruden det sædvanlige aarlige Eftersyn kun paaregnet Fornyelse af Maskinens Skorsten.

ad 4. Samme Beløb som det i tidligere Finantsaar til det aarlige Eftersyn opførte.

ad II. C. 4. Almindelige og uforudsete Udgifter. Ligesom i foregaaende Finantsaar er herunder indbefattet et Beløb af 1,000 Kr. som Tilskud til den tekniske Forening.

ad II. C. Indtægt af de kongelige Havne.

1. Helsingørs Havn.....	44,140	Kr. 83 Ø.
2. Frederikshavns Havn.....	40,469	— 32 —
3. Esbjerg Havn.....	38,941	— 64 —
4. Frederik den 7des Kanal.....	20,397	— 27 —
5. Rørvig Landingsbro.....	171	— 24 —
6. Gudena med tilhørende Trællevei.....	89	— 08 —
	<u>144,209</u>	<u>Kr. 38 Ø.</u>

Samtlige Indtægter ere opførte efter Gjennemsnittet af Indtægterne i de 3 Finantsaar 1884—85 til 1886—87.

ad II. D. 1. De til Vønninger og Kontorholdsudgifter samt Konduktørhold opførte Beløb fordele sig saaledes:

	Vønninger.	Kontorhold.	Konduktørhold.
En Bygningsinspektør.....	3,600 Kr.	600 Kr.	2,100 Kr.
En Bygningsinspektør.....	3,200 —	600 —	— —
En Bygningsinspektør.....	4,000 —	600 —	— —
En Bygningsinspektør.....	3,600 —	1,000 —	1,000 —
En fungerende Bygningsinspektør.....	2,000 —	—	—
	<u>16,400</u> Kr.	<u>2,800</u> Kr.	<u>3,100</u> Kr.

Samme Beløb som i Finantsaaret 1887—88.

ad II. D. 2—11. De herunder opførte Beløb fordele sig saaledes: