

ad 2. Foruden den almindelige Vedligeholdelse med Skrabning, Malning og Tjæring paa forskjellige Partier af Maskinen samt almindeligt Eftersyn af Maskineriets Dele, af Kjedel og Inventar udkræves der et særligt Eftersyn af Krumtapaglens Veier. Hertil samt til Anskaffelse af et Reserverhjul i Anledning af, at et af Gangtøiets konistte Hjul er bestadiget og ikke tør forventes vedblivende at kunne gjøre Tjeneste, er der paa regnet anvendt 1,879 Kr. 50 Ø — Den til Muddermaskinen hørende Bugserbaad "Del-finen", der hvert Aar maa tages paa Bedding for at skræbes og males, vil foruden den hertil saavel som til mindre Reparationsarbejder medgaaende Udgift kræve Anbringelse af nye Glidestænger med Tilbehør. Det vil derhos være nødvendigt at anskaffe Snjektor for Fødevand til Kjedlen, hvorved man bl. A., naar Maskineriet er i Ro, vil kunne forsyne Kjedlen. Til disse Arbejder m. m. og til Anbringelse af en Skærmlade foran de varmeste rummet er opført 1488 Kr. De til Maskinen hørende 4 Førelspramme og 2 Baade ville i Finantsaaret 1889—90 kun behøve forskjellige mindre Vedligeholdelsesarbejder. Udgifterne hertil ere anslaaede til 325 Kr. Det bemærkes dog, at der er Grund til at antage, at en omfattende Fornyelse af Træværk og Forhudningsplader paa Frammen vil blive nødvendig i et af de nærmest derefter følgende Finantsaar. Endelig er til tilfældige og uforudsete Udgifter, Tilshnet med Materiellet og Arbejderne m. m. opført 707 Kr. 50 Ø.

ad 3. Dampmuddermaskine Nr. 3 med Bugserbaaden "Vilbanden" og tilhørende 4 Førelspramme vil i Finantsaaret 1889—90 som sædvanlig være at underkaste et Eftersyn med Tjæring og Malning samt Reparation af Maskindele m. m. Udgifterne hertil ere anslaaede til 3,000 Kr. Resten af Beløbet paa Kontoen, eller 1,000 Kr. er beregnet til Reparation af Frammene.

ad 4. Foruden Udgiften ved Damperens aarlige Optagelse paa Bedding og dermed forbundne Eftersyn paa Skrog og Maskineri, hvilken som sædvanlig er anslaaet til 6,000 Kr., er der herunder optaget et Beløb af 3,000 Kr. til Fornyelse af Staalbandagerne paa Randen af 40 Stk. af Maskinens Mudderpande, der uden en saadan Reparation ville blive ødelagte af Slid paa selve Spandenes Kuppelflade.

ad II. C. 4. Almindelige og uforudsete Udgifter. Ligesom i foregaaende Aar er herunder indbefattet et Beløb af 1,000 Kr. som Tilskud til den tekniske Forening.

ad II. C. Indtægt af de Kongelige Havne.

1. Helsingørs Havn.....	45,931 Kr.
2. Frederikshavns Havn.....	39,838 —
3. Esbjerg Havn.....	45,579 —
4. Frederik den Syvendes Kanal.....	19,659 —
5. Nørvig Landingsbro.....	155 —
6. Gudena med tilhørende Trællevei.....	87 —

151,249 Kr.

Samtlige Indtægter ere opførte efter Gjennemsnittet af Indtægterne i de 3 Finantsaar 1885—86 til 1887—88.

ad II D. 1. De til Lønninger og Kontorholdsudgifter samt Konduktørhold opførte Beløb fordele sig saaledes:

	Lønninger.	Kontorhold.	Konduktørhold.
En Bygningsinspektør.....	3,600 Kr.	600 Kr.	2,100 Kr.
En Bygningsinspektør.....	3,200 —	600 —	" —
En Bygningsinspektør.....	4,000 —	600 —	" —
En Bygningsinspektør.....	3,600 —	1,000 —	1,000 —
En fungerende Bygningsinspektør	2,000 —	" —	" —
	16,400 Kr.	2,800 Kr.	3,100 Kr.

Samme Beløb som i Finantsaaret 1888—89.

ad II. D. 2—11. De herunder opførte Beløb fordele sig saaledes: