

Anm. til § 19: Indenrigsministeriet.

ad d. I det store Kjøkken vil det være nødvendigt at anbringe en Jerndrager under Loftet, da Bygningen efter vedkommende Bygningsinspektors Skøn ikke er tilstrækkelig affivet til at bære den overliggende Etage; Embættet over Komfuret i bemeldte Kjøkken bør derhos fornyes. Disse Arbejder ville medføre en Udgift af 484 Kr.

ad 23. Kronborg Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb af 4,208 Kr. agtes anvendt til Eftersyn og Reparation af Vinduerne i Slottets vestre Fløi (saavel mod Gaarden som mod Volden). Dette Arbejde er en Forsættelse af lignende den nordre, østre og søndre Fløi omfattende Arbejder, der dels udførtes i Finantsaarene 1885—86 og 1887—88, dels ere under Udførelse i indeværende Finantsaar.

ad 26. Odense Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb af 1,010 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

- a. Istandsættelse af Facaderne i den indre og ydre Slotsgaard.
- b. Fornyelse af Tagrenderne paa den tilkjøbte Gaard imod Nørregade.

ad 29. Koldinghus Slotsruin.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb af 3,100 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

- a. Reparation og delvis Ommuring af forskellige grundmurede Skillemure.
- b. Rydning af de i den søndre og østre Fløi værende Kældere, der ere opfyldte af Mursten og Kalkfyld fra nedstyrtede Partier.

ad 31. Amtmandsboligerne.

Det til Hovedistandsættelsesarbejder opførte Beløb af 11,471 Kr. er paaregnet anvendt saaledes til de forskellige Bygninger:

Amtmandsboligen i Veile.....	800 Kr.
— paa Rindomgaard.....	290 —
— i Ribe.....	1,701 —
— i Standerborg.....	402 —
— i Randers.....	538 —
— i Hjørring.....	502 —
— i Thisted.....	238 —
— paa Aalborg Slot.....	7,000 —

11,471 Kr.

Med Hensyn til de ved sidstnævnte Amtmandsbolig foreslaaede Arbejder bemærkes Følgende:

Amtmandsboligen lider uagtet en ved den nuværende Stiftamtmands Tiltrædelse i 1886 foretagen mindre Istandsættelse af meget betydelige Mangler. Som de væsentligste af disse skal man fremhæve, at der kun er 3 egentlige Opholdsværelser, som endda ere meget uheldig beliggende og indbyrdes adskilte ved Trapper og Gange, at Dagligstuen, som er det eneste ordentlige Opholdsværelse i Hovedfløien, idet Resten af de til Amtmandsboligen i denne Fløi hørende Lokaler benyttes til Kjøkken, Spisekammer, Pigekammer m. m. har for lave Vinduer, at Spisestuen, hvortil Udgang fra det omtalte Værelse kun have gennem et lille temmelig mørkt Kabinet og derfra ad en Passage, der er for smal til, at to Personer kunne gaa ved Siden af hinanden, er meget uanseelig og altfor lille, samt at al Passage fra Kjøkkenet og Økonomileiligheden samt Dagligstuen til Værelserne i Sidefløien maa ske gennem Spisestuen.