

ad 1. og 2. Samme Beløb som i indeværende Finantsaar.

ad II. K. 3. Det opførte Beløb af 25,944 Kr. er bestemt til følgende Arbejder:

a.	1. Nytt Stafitægnet i Søndermarkens Sydgrændse .....	1,310 Kr.
	2. Sernægnet sammesteds .....	1,344 —
	3. — i Frederiksborg Lysthaves Vestgrændse .....	832 —
	4. — i bemeldte Have langs med Ridebanen .....	755 —
		4,241 Kr.
b.	Istandsættelse af en Bei, der fører direkte op til Indgangen til Zoologisk Have ved Apistemplet i Frederiksborg Have .....	734 —
c.	Fortsættelse af Restaureringen af en Del af de i Fredensborg Slotshave anbragte monumentale Dekorationer .....	10,000 —
d.	Regulering af Terrasserne i Nordmandsdalen i Fredensborg Slotshave ..	1,000 —
e.	Fornyhelse af Hegnet om den nederste Del af Frederiksborg Slotshave ..	3,583 —
f.	Fornyhelse af 2de gamle Planteværker i den øverste Driverihave ved Frederiksborg Slot .....	1,366 —
g.	Hovedindsættelse af Stenindsatningen om en Del af Frederiksborg Slotssøj .....	4,020 —
h.	Uforudsete Udgifter .....	1,000 —
		25,944 Kr.

ad a. 1—4. De nævnte Hægn ere saa brøstfældige og mangelfulde, at en fuldstændig Fornyhelse af dem maa anses for paatrængende nødvendig. Udgifterne hertil ville ifølge vedlagte Overslag udgjøre ialt 4,241 Kr.

ad b. Den paagjældende op ad en steil Straaning førende Bei, ad hvilken Fler-tallet af den zoologiske Haves Besøgende passerer, naar Indgangen til bemeldte Have gennem Apistemplet i Frederiksborg Have er aaben, er i en meget daarlig og særlig efter Regn næsten ufremkommelig Tilstand. En grundig Istandsættelse, som vil muliggjøre en fremtidig nogenlunde billig Vedligeholdelse, vil medføre en Udgift af 734 Kr., jfr. vedlagte Overslag.

ad c. Det opførte Beløb er bestemt til Istandsættelse af de 8 store Sandstensopstillinger i den brede Allé i Fredensborg Slotshave som en Fortsættelse af de i de foregaaende Finantsaar stedfundne Restaureringer af de der nævnte Billedstøtter og monumentale Dekorationer. De fornødne Undersøgelser til Afgjørelse af Bekostningerne ved Istandsættelsen af de omhandlede Sandstensarbejder ere imidlertid endnu ikke afsluttede, og det kan derfor ikke opgives, om det paa nærværende Forslag opførte Beløb af 10,000 Kr. vil være tilstrækkeligt, hvorfor man maa forbeholde sig at søge det eventuelt manglende Beløb bevilget i et kommende Finantsaar.

ad d. Jordterrasserne i Nordmandsdalen i Fredensborg Slotshave ere saa forfaldne, at en Istandsættelse er høist nødvendig. Udgifterne hertil andrage ifølge vedlagte Overslag 1,000 Kr.

ad e. Stafitægnet om den nederste Del af Frederiksborg Slotshave og de tvende Portpartier ved Hovedindgangene sammesteds ere paa Grund af Velde saa brøstfældige, at en fuldstændig Fornyhelse af dem maa anses som nødvendig. De hertil medgaaende Omkostninger ere anslaaede til 3,583 Kr., jfr. vedlagte Overslag.

ad f. De tvende Planteværker, der mod Vest og Øst indhegne Driveribygningerne i den øverste Driverihave ved Frederiksborg Slot, der paa Grund af sin høie Beliggenhed er meget udsat for vestlige og østlige Storme, ere saa gamle og ødelagte af Raad, at en Reparation af dem er umulig. For at skaffe Driveribygningerne fornødent Læ mod Blæsten, er det derfor nødvendigt at erstatte de gamle Planteværker med nye, hvilket ifølge vedlagte Overslag vil medføre en Udgift af 1,366 Kr.