

nævnte Udsnitets forreste Del og Magasinkapslen, hvorved der fremkommer en Kant, imod hvilken Projektilet støder med sin Spids. Feilen kan muligens hævses ved enten at rykke nævnte Sammenstød saa meget tilbage, at Projektilets Spids er foran det, naar Patronen ligger i Magasinet, eller ved at fæstne Kapslen til Laasestolen istedetfor til Skjæftet, hvorved en Forskydning af Kapslen bliver vanskeligere, eller endelig ved at fabrikere Kapsel og Laasestol i Et.

Hvad Viseret angaar, skal kun bemærkes, at de affatte Viserhøider ikke passe til de tilsvarende Afstande. 1,000 Mens Viseret passer omtrent til 800 Men. Ved Skydning paa 1,200 Men er Gjennemsnit af anvendt Viser ca. 1,400 Men. Med 600 Mens Viser skydes endnu for lavt paa 500 Men. Med 400 Mens Viser maa paa 400 Men holdes over Overkanten af Centrum. Kjørvene ere for fine, navnlig Skyderens. Det er forbundet med Vanstuelighed hurtigt at faae Die paa Sigtepunkterne, hvilket jo har sin store Betydning ved Hurtigskydning.

Afstrækkelsets sidste Del kan formentlig godt gøres noget blødere, da ellers Fordelen ved Anvendelse af Trykpunkt bliver ubesentlig.

Bageste Rembøiles Anbringelse paa Haandbøilen er meget generende ved Skydning i den knælende Stilling.

III. Ammunitionen.

Der er i Alt forbrugt 8,080 skarpe Patroner samt 4,000 Løse.

Den benyttede skarpe Ammunition har været meget tilfredsstillende. Der er i Alt forekommet 3 Kliffere ved 3 forskellige Geværer. Ved 2 Patroner er Fængelhatten sprungen af, for den enes Vedkommende før Patronen naaede ind i Kammeret, for den andens Vedkommende efter Studdets Afgang.

Enkelte Patroner, ved hvis Fabrikation der er anvendt oprettede Hylstre, have været vanskelige at indføre i Kammeret.

Der er forekommet 5 Klemninger af Hylstre, deraf 3 i eet Gevær.

Den benyttede Løse Ammunition har ligeledes været tilfredsstillende. Der er kun forekommet 1 Kliffer. I 2 Patroner manglede Krudtladningen, Træprojektilet blev sidende i selve Hylstret ved Studdets Afgang.

Det maa opstilles som en ønskelig Sikkerhedsforanstaltning, at de Løse Patroner med Træprojektilet paa en eller anden veinesalbende Maade gøres let kjendelige fra de blinde Patroner.

Det synes som om Røgudviklingen ved den 8 m/m Patron er noget stærkere end ved Patronen til Bagladeriflen M. 1867. Under alle Omstændigheder har den meget tætte Røg undertiden været til Hinder for fuldt ud at benytte Geværrets Øjne til at skyde hurtigt.

Ved de blinde Patroner sidder Træprojektilet ikke tilstrækkelig fast. Ved Skydning fra Magasin er ved flere Patroner Projektilet blevet trykket ned i Hylstret.

IV. Røringsmidlerne.

Der har kun været udleveret 1 Tasse pr. Mand; den er benyttet som højre Tasse.

Patronernes Anbringelse i Patronholderne maa siges at være meget praktisk. Det fremmer meget Skydningens Hurtighed altid at kunne fatte Patronen paa samme Maade, og da navnlig at kunne fatte om dens bageste Del. Det er imidlertid hændet, at Skytten ved at gribe i Tassen er kommen til at rive enkelte Patroner ud af Patronholderne.

Patronerne maa trykkes godt fast i Patronholderne, da de ellers kunne falde ud, navnlig i den liggende Stilling, ligesom Tassen altid maa være luftet, forinden en Bevægelse udføres.